

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2006***

AREA - AUCA

Miércoles, 22 de Noviembre de 2006

T=Trabajando/ P=Pendiente / E=Ejecutado/ S=Suspendido

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
1	3-Jan-06	Auca	AUCA-29	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA-29	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA Y TERRENO	475 M2 (PPR 400 m2; AT 75 m2)	3 bls	100% (M.005-PAM-AUC-2006)	SR. ASAEL MORENO	E
2	4-Jan-06	Auca	AUCA-33	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA-33	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO	200 m2 (PPR 50 m2; AT 150 m2)	4 bls	25% (M.008-PAM-AUC-2006)	SR. RICARDO CHIMBO	P
3	6-Jan-06	Auca	AUCA-9	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO AUCA 9	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO	450 m2 (PPR 50 m2; AT 400 m2)	1 bl.	100% (M.009-PAM-AUC-2006)	SRA. ZOILA FREIRE	E
4	1-Feb-06	Auca	AUCA-26	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO AUCA-26	CORROSION INTERNA	CORROSION	RIVERAS DEL ESTERO, PANTANO	1000 m2 (PPR derecho de via; AT 1000 m2)	10 Bls. (Recupera 6)	6% (M.032-PAM-AUC-2006)	SRES. MARIA HERNANDEZ Y JAIME CORDOVA	E
5	14-Feb-06	Auca	AUCA-01	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO AUCA-01	ROBO DE TUBERIA INTERNA	ATENTADO		30 m2 (PPR 30 m2; AT 00 m2)	5 glns	100% (M.051-PAM-AUC-2006)		E
6	23-Feb-06	Auca	AUCA-33	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA-33	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA Y TERRENO	15 m2 (PPR 3 m2; AT 12 m2)	1 1/2 Bls	25% (M.054-PAM-AUC-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
7	24-Feb-06	Auca	AUCA-08	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA-08	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO	2000 m2 (PPR 00 m2; AT 2000 m2)	3 bls	100% (M.057-PAM-AUC-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
8	24-Feb-06	Auca	AUCA-17	TK. 200 bls. MINI ESTACION AUCA 17	CORROSION A 16 PIES	CORROSION	PLATAFORMA MINI ESTACION	1500 m2 (PPR 1500 m2; AT 00 m2)	30 bls (recup. 28)	100% (M.056-PAM-AUC-2006)		E
9	27-Feb-06	Auca	YUCA-15	LINEA DE FLUJO POZO YUCA-15	CORROSION INTERNA	CORROSION	PANTANO	100 m2 (PPR 20 m2; AT 80 m2)	2 bls	2% (M.61-PAM-AUC-2006)	COMUNA EL DESCANSO	P
10	28-Feb-06	Auca	POZO INYECTOR AUCA-1	LINEA DE FLUJO DE POZO INYECTOR AUCA 1	CORROSION INTERNA	CORROSION	PLATAFORMA	10.000 m2 (10000 m2; AT 00 m2) AGUA DE FORMACION	1 bl.	100% (M.057-PAM-AUC-2006)	CONTROLADO (M.62-PAM-AUC-2006)	P
11	10-Mar-06	Auca	CONONACO-35	POZO CONONACO-35, Válvula de drenaje de gas del cabezal	DAÑOS POR OTROS	ATENTADO	RIACHUELO	1600 m2 (PPR 500 m2; AT 1100 m2)	10 bls.	3% (M.67-PAM-AUC-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
12	23-Mar-06	Auca	AUCA-20	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA-20	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA CONTAMINACION TERRENO	30 m2 (PPR 10 m2; AT 20 m2)	2 bls	CONTROLADO (M.72-PAM-AUC-2006)	COMUNA EL DESCANSO (SR. GALO ENCARNACION)	P
13	23-Mar-06	Auca	AUCA-09	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO AUCA 9	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	6 m2 (PPR 6 m2; AT 00 m2)	1/2 bs	100% (M.78-PAM-AUC-2006)	SR. SANTOS MORENO	E
14	27-Mar-06	Auca	AUCA-26	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO AUCA 26	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	2000 m2 (PPR derecho de via; AT 2000 m2)	4 bls	15% (M.82-PAM-AUC-2006)	SRA. MARIA HERNANDEZ, SR. JAIME CORDOVA	P
15	31-Mar-06	Auca	ESTACION AUCA SUR	PISCINAS API	REBOSAMIENTO DE PISCINA DE RECOLECCION	FALLA HUMANA		9960 m2 (PPR 360 m2; AT 9600 m2)	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (M.085-PAM-AUC-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
16	30-Mar-06	Auca	CONONACO-08	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO CONONACO-08	CORROSION INTERNA	CORROSION	LAGUNA Y RIACHUELO	1800 m2 (PPR 00 m2; AT 1800 m2)	POR CUANTIFICAR	CIA CONGEMINPA 92% (M.084-PAM-AUC-2006)	SIN IDENTIFICAR	T
17	7-Apr-06	Auca	AUCA-20	LINEA DE FLUJO POZO AUCA-20	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA Y TERRENO	3505 m2 (PPR 05 m2; AT 3500 m2)	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (M.087-PAM-AUC-2006)	SR. NECTARIO ENRIQUEZ	P
18	9-Apr-06	Auca	AUCA-29	LINEA DE FLUJO POZO AUCA-29	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA Y TERRENO	7000 Metros lineales (PPR 10 m2; AT)	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (M.090-PAM-AUC-2006)	SRES. MARTHA SEREN, NORGE CARPIO, CARMEN TORRES, EFREN	P
19	10-Apr-06	Auca	AUCA-29 (SEGUNDO DERRAME)	LINEA DE FLUJO 6 5/8" POZO AUCA-29	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA Y TERRENO	40 m2 (PPR 05 m2; AT 35 m2)	10 glns.	100% ADM. DIRECTA (M.093-PAM-AUC-2006)	SR. NORGE CARPIO	E
20	12-Apr-06	Auca	OLEODUCTO SECUNDARIO CONONACO-AUCA (CIUDAD BLANCA)	LINEA DE OLEODUCTO SECUNDARIO CONONACO-AUCA	CORROSION EXTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA Y TERRENO	600 m2 (PPR 20 m2; AT 580 m2)	5 bls	CONTROLADO (M.097-PAM-AUC-2006)	SR. JOBO FAJARDO	P
21	28-Apr-06	Auca	LINEA DE OLEODUCTO CONONACO-AUCA	LINEA DE FLUJO 6 5/8" OLEODUCTO CONONACO-AUCA	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	150 m2 (PPR 150 m2; AT 00 m2)	1/2 bs	5% (M.111-PAM-AUC-2006)		P
22	17-May-06	Auca	AUCA-15	LINEA DE FLUJO POZO AUCA-15 A 150 METROS DEL CABEZAL	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA Y TERRENO	3265 m2 (PPR 25 m2; AT 3240 m2)	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (M.123-PAM-AUC-2006)	SR. EULOGIO LEONES	T
23	23-May-06	Auca	AUCA-14	LINEA DE FLUJO POZO AUCA-14 A 250 METROS DEL CABEZAL	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	30 m2 (PPR 30 m2; AT 00 m2)	2 bls	CONTROLADO (M.131-PAM-AUC-2006)		P
24	4-Jun-06	Auca	AUCA-17	SUMIDERO REINYECCION DE AGUA, RECONTAMINACION AUCA-17	NEGLIGENCIA DEL AYUDANTE DE TURNO (SE QUEDO DORMIDO)	FALLA HUMANA	PLATAFORMA Y LOCACION	300 m2 (PPR 50 m2; AT 250 m2)	3 bls	100% ADM. DIRECTA (M.139-PAM-AUC-2006)	SRA. OLMEDO ARMUJOS	E
25	16-Jun-06	Auca	PUMA-4	CABEZAL POZO PUMA-04	ATENTADO	ATENTADO	PLATAFORMA Y TERRENO	2257 m2 (PPR 1257 m2; AT 1000 m2)	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (M.149-PAM-AUC-2006)	SR. JOSE HUAMU 7 SE DESCONOCE FECHA, SE INSERTA FECHA NOTIFICACION	P
26	16-Jun-06	Auca	AUCA SUR-5 INYECTOR	PLATAFORMA POZO AUCA SUR-5 INYECTOR	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	PLATAFORMA	1000 m2 (PPR 1000 m2; AT 00 m2)	3 bls	100% ADM. DIRECTA (M.152-PAM-AUC-2006)	NO	E
27	17-Jun-06	Auca	COMUNIDAD ANDINA	LINEA DE OLEODUCTO CONONACO-AUCA	TRABAJOS DE HOT UP	OTROS		200 m2 (PPR 200 m2; AT 00 m2)	5 bls	100% ADM. DIRECTA (M.155-PAM-AUC-2006)	NO	E
28	1-Jul-06	Auca	AUCA-38	LINEA DE FLUJO POZO AUCA-38	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	25 m2 (PPR 25 m2; AT 00 m2)	1 bl.	100% ADM. DIRECTA (M.171-PAM-AUC-2006)	NO	E
29	2-Jul-06	Auca	AUCA-20	LINEA DE FLUJO POZO AUCA-20	ATENTADO	ATENTADO	DERECHO DE VIA	1600 m2 (PPR 1200 m2; AT 400 m2)	1 bl.	100% ADM. DIRECTA (M.175-PAM-AUC-2006)	SI	E
30	18-Jul-06	Auca	AUCA-22	LINEA DE FLUJO POZO AUCA-22	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	90 m2 (PPR 80 m2; AT 10 m2)	40 bls. (RECUP. 5)	100% ADM. DIRECTA (M.192-PAM-AUC-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
31	20-Jul-06	Auca	AUCA-51	MINIESTACION AUCA-51	REBOSAMIENTO DE TANQUE POR NEGLIGENCIA DEL AYUDANTE DE LA MINIESTACION	FALLA HUMANA		8000 m2 (PPR 200 m2; AT 7800 m2)	80 bls.	7% ADM. DIRECTA (M.193-PAM-AUC-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
32	30-Jul-06	Auca	AUCA-13	LINEA DE FLUJO POZO AUCA-13	ROBO DE TUBERIA, FECHA EXACTA DEL SINIESTRO SE DESCONOCE, SE INCERTA FECHA DE NOTIFICACION	ATENTADO		3700 m2 (PPR 200 m2; AT 3500 m2)	4 bls.	ADM. DIRECTA (M.205-PAM-AUC-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
33	2-Aug-06	Auca	AUCA-28	LINEA DE FLUJO POZO AUCA-28	ROTURA DE TUBERIA POR TRABAJOS DE LA CIA. FOPECA EN LA CONSTRUCCION DE LA VIA COCA-CONONACO	FALLA HUMANA		210 m2 (PPR 200 m2; AT 10 m2)	40 bls. (RECUP. 37 bls)	5% ADM. DIRECTA (M.209-PAM-AUC-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
34	6-Aug-06	Auca	OLEODUCTO SECUNDARIO CONONACO-AUCA	LINEA DE OLEODUCTO SECUNDARIO CONONACO-AUCA	AFOJAMIENTO DE GRAPA POR PERSONAS DESCONOCIDAS	ATENTADO	DERECHO DE VIA	1460 m2 (PPR 10 m2; AT 1450 m2)	5 bls.	ADM. DIRECTA (M.217-PAM-AUC-2006)	SR. JOBO FAJARDO	P

35	19-Aug-06	Auca	CONONACO-31	LINEA DE TRANSFERENCIA POZO CONONACO-31	REBOSAMIENTO DEL TANQUE DE 500 bls (SOMBA NO DESPLAZA CON NORMALIDAD EL CRUDO, SE FORMA BURBUJAS DE AIRE)	FALLA HUMANA	TERRENO	800 m2 (PPR 200 m2; AT 600 m2)	POR CUANTIFICAR	5% ADM. DIRECTA (M.229-PAM-AUC-2006)	SR. GALDEZ ZAMBRANO Y SR. ANGEL NAJERA	P
36	21-Aug-06	Auca	AUCA-1	LINEA ANTIGUA 3 1/2" POZO AUCA-1	ATENTADO	ATENTADO	RIVERAS DEL ESTERO	2100 m2 (PPR 100 m2; AT 2000 m2)	5 bls	ADM. DIRECTA (M.231-PAM-AUC-2006)	SANTOS VALENCIA, ALQUIMIDES LAPO, JOSE RUALES, DALTON MENA	P
37	27-Aug-06	Auca	AUCA-1	LINEA DE FLUJO POZO AUCA-1	DANO EN LA VALVULA DE AGUJA	FALLA DE EQUIPO	TERRENO	1940 m2 (PPR 40 m2; AT 1900 m2)	5 bls	13% ADM. DIRECTA (M.246-PAM-AUC-2006)	SR. DANIEL BARRE, DALTON MENA Y VICTOR LALAMA	T
38	8-Sep-06	Auca	ESTACION AUCA CENTRAL	ACT'S AUCA CENTRAL	ROTURA DE EMPAQUE 6" EN LINEA DE TRANSFERENCIA	FALLA DE EQUIPO	TERRENO, PANTANO, ESTERO	530 m2 (PPR 30 m2; AT 500 m2)	5 bls	ADM. DIRECTA (M.262-PAM-AUC-2006)	SR. BUSTAMANTE, SR. SANTOS MORENO	P
39	7-Sep-06	Auca	AUCA-7	LINEA DE ALTA INYECCION MOTRIZ AUCA-7	CORTE DE TUBERIA	ATENTADO	TERRENO, RIO	26000 m2 (PPR 00 m2; AT 26000 m2)	80 bls	ADM. DIRECTA (M.264-PAM-AUC-2006)	SRA. ROSA CRUZ, SR. ORLANDO WAMPASH	*
40	23-Sep-06	Auca	AUCA-38	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO AUCA-38	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	50 m2 (PPR 10 m2; AT 40 m2)	10 glns.	ADM. DIRECTA (M.277-PAM-AUC-2006)	SR. ORLANDO WAMPASH	*
41	3-Oct-06	Auca	AUCA-21	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA-21	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO	210 m2 (PPR 0 m2; AT 200 m2)	2 bls	ADM. DIRECTA (M.294-PAM-AUC-2006)	SR. NECTARIO ENRIQUEZ	*
42	12-Oct-06	Auca	AUCA-9	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO AUCA-9	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	40 m2 (PPR 40 m2; AT 00 m2)	1 bl.	ADM. DIRECTA (M.306-PAM-AUC-2006)		*
43	12-Oct-06	Auca	AUCA-27	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO AUCA-27	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO	2100 m2 (PPR 500 m2; AT 1600 m2)	3 bls	ADM. DIRECTA (M.307-PAM-AUC-2006)	SRA. OLGA BARRE	*
44	18-Oct-06	Auca	OLEODUCTO SECUNDARIO CONONACO-AUCA	RIO TIPUTINI	POR DETERMINAR	OTROS	DERECHO DE VIA Y TERRENOS DE COMUNIDADES Y COLONOS	30050 m2 (PPR 50 m2; AT 30000 m2)	POR CUANTIFICAR	ADM. DIRECTA (M.311-PAM-AUC-2006) APOYO CONTINGENCIA GARNER Y CONSEMINPA	SIN IDENTIFICAR	*
45	1-Nov-06	Auca	CONONACO-15	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO CONONACO-15	ATENTADO	ATENTADO	DERECHO DE VIA	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (M.001-PAM-LA-2006)	SIN IDENTIFICAR	P

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2006***

AREA - LAGO AGRIO Y LIBERTADOR

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	T=Trabajando/	P=Pendiente /	E=Ejecutado/	S=Suspendido	ESTADO
								SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	
46	20-Jan-06	Lago Agrio	GUANTA-9	LINEA DE FLUJO POZO GUANTA-9	CORROSION	CORROSION	TERRENO 3160 m2 aproximadamente	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (M.001-SUP-PAM-LA-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
47	9-Feb-06	Lago Agrio	GUANTA-10	LINEA DE FLUJO POZO GUANTA-10 ANTES DE LA ESTACION GUANTA	VALVULA CHECK DEL POZO GUANTA-10 EN MAL ESTADO	FALLA DE EQUIPO	ZONA PANTANOSA	4000 m2 (PPR 00 m2; AT 4000 m2)	3 bis	(001-PIN-LA-2006) L.P.P. CIA JUSTICE 100%	SIN IDENTIFICAR	E
48	22-Feb-06	Lago Agrio	GUANTA-15	GUANTA-15	CORROSION DEL PULMON DE SUCCION DE LA UNIDAD TRIPLEX	CORROSION	TERRENO	200 m2 (PPR 00 m2; AT 200 m2)	7 bis	100% (M.02-PAM-LA-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
49	8-Mar-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-22	LOCACION DEL POZO LAGO AGRIO-22	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO POR FUERTES LLUVIAS	FALLA HUMANA	PLATAFORMA Y CUNETAS PERIMETRALES DE LA VIA (50 m2)	550 m2 (PPR 550 m2; AT 00 m2)	4 bis	CONTROLADO (M.011-NO-PAM-LA-2006)	NO	E
50	15-Mar-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-13	PLATAFORMA POZO LAGO AGRIO-13	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO	FALLA HUMANA	PLATAFORMA	150 m2 (PPR 150 m2; AT 00 m2)	2 bis	13% (M.015-PAM-LA-2006)	NO	E
51	16-Mar-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-32	LAGO AGRIO-32	CORTE PARCIAL DE LINEAS DE FLUJO E INYECCION	ATENTADO		240 m2 (PPR 00 m2; AT 240 m2)	4 bis	78% (M.017-PAM-LA-2006)	SIN IDENTIFICAR	T
52	30-Mar-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-13	PLATAFORMA POZO LAGO AGRIO-13	ROTURA DE SELLO DE VALVULA	FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA	25 m2 (PPR 25 m2; AT 00 m2)	1 bis	100% (M.022-PAM-LA-2006)	NO	E
53	23-Apr-06	Lago Agrio	GUANTA-2	GUANTA-2	FALLA DE EMPAQUE DE LA VALVULA DE SUCCION DEL PULMON	FALLA DE EQUIPO		30 m2 (PPR 00 m2; AT 30 m2)	5 gns	100% L.P.P. CIA JUSTICE (M.027-PAM-LA-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
54	3-May-06	Lago Agrio	GUANTA-11	PLATAFORMA POZO GUANTA-11	ROBO DE CRUDO	ATENTADO		3700 m2 (PPR 600 m2; AT 3100 m2)	POR CUANTIFICAR	100% ADM. DIRECTA (M.030-PAM-LA-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
55	7-May-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-35	LINEA DE FLUJO POZO LAGO AGRIO-35	CORTE INTENCIONAL DE LA LINEA DEL POZO	ATENTADO	TERRENO	5 m2 (PPR 00 m2; AT 5 m2)	3 gns	CONTROLADO (M.034-PAM-LA-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
56	28-May-06	Lago Agrio	KM 12 VIA LAGO AGRIO- PACAYACU	KM 12 VIA LAGO AGRIO- PACAYACU	RETIRO DE TUBERIA	OTROS		1400 m2 (PPR 00 m2; AT 1400 m2)	1 bis	100% ADM. DIRECTA (M.046-PAM-LA-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
57	11-Jun-06	Lago Agrio	KM 2 VIA LAGO AGRIO- PACAYACU	KM 2 VIA LAGO AGRIO- PACAYACU	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO		550 m2 (PPR 00 m2; AT 550 m2)	15 gns	100% ADM. DIRECTA (M.54-PAM-LA-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
58	2-Jul-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-27	LOCACION DEL POZO LAGO AGRIO-27	ROTURA DEL HYDRIL DE LA UNIDAD TRIPLEX QUE ALIMENTA AL POZO LAGO AGRIO-9- FATIGA DEL MATERIAL	CORROSION	TERRENO	605 m2 (PPR 05 m2; AT 600 m2)	4 bis	100% ADM. DIRECTA (M.64-PAM-LA-2006)	SR. MENA NASPUD JOSE CARLOS INDEMINIZADO POR \$880,00	E
59	4-Jul-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-35	LOCACION DEL POZO LAGO AGRIO-35	ROTURA DEL MANOMETRO	OTROS	TERRENO	50 m2 (PPR 50 m2; AT 00 m2)	1 bis	100% ADM. DIRECTA (M.71-PAM-LA-2006)		E
60	9-Jul-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-29	LAGO-29, JUNTO A LA LOCACION POZO LAGO AGRIO-10	DESGASTE DE EMPAQUE EN GRAPA	OTROS	TERRENO, PANTANO	4900 m2 (PPR 60 m2; AT 4840 m2)	20 bis	40% CIA JUSTICE (M.77-PAM-LA-2006)		T
61	9-Aug-06	Lago Agrio	ESTACION LAGO AGRIO CENTRAL PLATAFORMA LACT	ESTACION LAGO AGRIO CENTRAL	VALVULA DE DRENAJE DEL FILTRO MAL CERRADA, DESPUES DE QUE PERSONAL DE INSTRUMENTACION REALIZARA MTO. PREVENTIVO	FALLA HUMANA		500 m2 (PPR 500 m2; AT 00 m2)	20 bis	100% ADM. DIRECTA (M.106-PAM-LA-2006)	NO	E
62	16-Aug-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-32	EN LA UNION DE LA UNIVERSAL DE LA LINEA DE FLUJO LAGO AGRIO-32	FALLA DE EMPAQUE DE LA UNION DE LA UNIVERSAL	FALLA DE EQUIPO		800 m2 (PPR 800 m2; AT 00 m2)	4 bis	100% ADM. DIRECTA (M.64-PAM-LA-2006)	SR. MENA NASPUD JOSE CARLOS INDEMINIZADO POR \$880,00	E
63	3-Sep-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-13-C	EN LA BOMBA TRIPLEX, PLATAFORMA POZO LAGO AGRIO-13	ROTURA DE LA TAPA PARKING EN EL PLUNSER 2 DE LA BOMBA TRIPLEX	FALLA DE EQUIPO		4800 m2 (PPR 4800 m2; AT 00 m2)	600 bis	5% ADM. DIRECTA (M.125-PAM-LA-2006)	NO	T
64	6-Sep-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-38	PLATAFORMA LAGO AGRIO-38	DESGASTE DE O-RING	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE PLATAFORMA	150 m2 (PPR 150 m2; AT 00 m2)	2 bis	100% ADM. DIRECTA	NO	E
65	9-Sep-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-31	50 m DE LOS SEPARADORES DE LA ESTACION LAGO NORTE	ROTURA DE LA LINEA DEL POZO LAGO-31	OTROS		300 m2 (PPR 300 m2; AT 00 m2)	3 gns	100% ADM. DIRECTA (M.129-PAM-LA-2006)	NO	T
66	17-Sep-06	Lago Agrio	GUANTA-01	PLATAFORMA GUANTA-01	PRESURIZACION DE LA LINEA	OTROS	MATERIAL VEGETAL Y AREA DE PLATAFORMA	400 m2 (PPR 400 m2; AT 00 m2)	3 bis	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.133-PAM-LA-2006)	NO	T
67	2-Oct-06	Lago Agrio	VIA AL AEROPUERTO	BYPASS LINEA DE FLUJO FUERA DE SERVICIO	CORTE DE TUBERIA POR RECUPERACION DE LINEA	FALLA HUMANA	FINCA DE COLONOS	1500 m2 (PPR 00 m2; AT 1500 m2)	1 bi	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.130-PAM-LA-2006)	SI	T
68	13-Oct-06	Lago Agrio	LAGO AGRIO-35	LINEA DE 6 5/8" OLEODUCTO SECUNDARIO ESTACION LAGO NORTE	CORTE CON SEGUETA	ATENTADO	SUELO Y MALEZA	4 m2	2 gns	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.874-PAM-2006)	NO	P
69	14-Oct-06	Lago Agrio	LAGO 11B, VIA AL AEROPUERTO	LINEA DE FLUJO SECTOR POZO LAGO 11-B	FISURA DE SUELO EN LA LINEA DE 3"	OTROS	DERECHO DE VIA Y CUNETAS	40 m2 (PPR 40 m2; AT 00 m2)	1 bi	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.877-PAM-2006)	NO	T
70	8-Nov-06	Lago Agrio	LINEA DE TRANSFERENCIA OLEODUCTO SECUNDARIO 6 5/8" GUANTA LAGO AGRIO	A +/- 2 KM. DE LA Y DE GUARLUMO VIA GUANTA	CORTE CON SEGUETA	ATENTADO	CUNETAS Y DERECHO DE VIA	210 m2	1 bi	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.958-PAM-2006)		T
71	15-Jan-06	Libertador	PARAHUACU	A 200 m DEL POZO PARAHUACU 9 (LINEA DE FLUIDO MOTRIZ)	CORTE DE LINEA	ATENTADO	CONTAMINACION DEL AREA A DERECHO DE VIA	450 m2 (PPR 300 m2; AT 150 m2)	3 bis	5% ADM. DIRECTA (M.012-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
72	16-Jan-06	Libertador	CUYABENO	ENTRADA A PLATAFORMA CUY-15	CALICHE	CORROSION	CONTAMINACION DE SUELO	10 m2	2 gns	100% ADM. DIRECTA (M.06-AMB-CUY-2006)	FABIAN ROBALINO	E
73	22-Jan-06	Libertador	ATACAPI 4	A +/- 450 m AL SUR DE LA ENTRADA DEL POZO ATACAPI-17	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	CONTAMINACION DEL AREA A DERECHO DE VIA	430 m2 (PPR 230 m2; AT 200 m2)	1 bi	5% (M.22-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
74	26-Jan-06	Libertador	SECOYA	BOMBAS DE OLEODUCTO DE LA ESTACION SUCUMBOS	FATIGA DE MATERIAL	CORROSION	CONTAMINACION PLATAFORMA, TERRENO	8000 m2 (PPR 2500 m2; AT 5500 m2)	POR CUANTIFICAR, 6 bis SE RECUPERA	CONTROLADO (M.31-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
75	28-Jan-06	Libertador	CUYABENO	ESTACION SANSAHUARI BOMBA POWER OIL No 2	ROTURA DE EMPAQUE BOMBA POWER OIL No 2	FALLA DE EQUIPO	VARIAS FINCAS, SUELO, RIACHUELO	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO CIA. ECUVITAL (M.08-AMB-CUY-2006)	INDAGANDO NOMBRES	T
76	8-Feb-06	Libertador	TTT-04	LINEA DE FLUJO TETETE-4	INTENTO DE ROBO TUBERIA	ATENTADO	CUNETAS PERIMETRAL DE PLATAFORMA	1500 m2 (PPR 300 m2; AT 1200 m2)	3 bis	10% (M.042-PAM-LIB-2006)	SR. BALTAZAR	P

77	12-Mar-06	Libertador	ESTACION PARAHUACU	UNIDADES POWER OIL ESTACION PARAHUACU	FALLA DE EQUIPO	FALLA DE EQUIPO	DERECHO DE VIA Y ESTERO	2050 m2 (PPR 50 m2; AT 2000 m2)	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (M.077-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
78	18-Mar-06	Libertador	CUYABENO-14	LINEA DE FLUJO CUYABENO-14, SOBRE PUENTE RIO CUYABENO CHICO	CALICHE	CORROSION	CONTAMINACION DE SUELO	100 m2	50 glns	100% (M.19-AMB-CUY-2006)	SR. FABIAN ROBALINO	E
79	19-Mar-06	Libertador	Y SECTOR ACCESO AL POZO VHR-3 Y 05	A 300 m DE LOCACION POZO VHR-3	FALLA EMPAQUE DE VALVULA CHECK DE 4"	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE SUELO	250 m2	15 bis	100% ADM. DIRECTA (M.20-AMB-CUY-2006)	SRS. ENRIQUE AZOQUE Y LUIS PALMA	E
80	21-Mar-06	Libertador	SHUSHUQUI-21	A 30 m DEL CABEZAL DEL POZO SHUSHUQUI-21	RETIRO TAPON DE 1/2"	ATENTADO	TERRENO, RIACHUELO	850 m2 (PPR 50 m2; AT 800 m2)	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO (M.087-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
81	22-Mar-06	Libertador	LINEA DE TRANSFERENCIA AUXILIAR ATACAPI-PARAHUACU	A 3500 m DEL PUEBLO DURENO, VIA LAGO AGRIO	CORTE DE LINEA CON CORTAFRIO	ATENTADO	CONTAMINACION TERRENO Y DERECHO DE VIA	40 m2 (PPR 40 m2; AT 00 m2)	30 glns	23% (M.088-PAM-LIB-2006)		P
82	20-Apr-06	Libertador	ESTACION SANSAHUARI	ESTACION SANSAHUARI BOMBA POWER OIL No. 2	ROTURA DE UN PERNO DEL PISTON No. 1 DE LA BOMBA DE POWER OIL No. 2	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE SUELO Y RIACHUELO	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO CIA. ECUAVITAL (M.30-AMB-CUY-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
83	21-Apr-06	Libertador	TETETE-12	ACCESO AL POZO TETETE-12, LINEA DE FLUJO.	CORROSION EXTERNA	CORROSION	CONTAMINACION TERRENO, ESTERO Y DERECHO DE VIA	800 m2 (PPR 150 m2; AT 650 m2)	5 bis	CONTROLADO (M.122-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
84	26-Apr-06	Libertador	TETETE-2	LINEA DE FLUJO TETETE-2, A 1000 m DE LA ESTACION TETETE	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	CONTAMINACION DE TERRENO Y DERECHO DE VIA	1400 m2 (PPR 400 m2; AT 1000 m2)	2 bis	CONTROLADO (M.131-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
85	27-Apr-06	Libertador	SHUSHUQUI-4	LINEA DE FLUJO SHUSHUQUI-4, A 800 m DE LA ESTRACION SHUSHUQUI	CORTE DE TUBERIA	ATENTADO	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA Y PANTANO	3400 m2 (PPR 400 m2; AT 3000 m2)	2.5 bis	CONTROLADO (M.132-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
86	7-May-06	Libertador	PARAHUACU	KM. 19 EN ACCESO A ESTACION PARAHUACU	INCLINACION DEL TANQUE POR INESTABILIDAD DEL TERRENO	OTROS	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA, TERRENO Y PANTANO	500 m2 (PPR 40 m2; AT 460 m2)	1 bi	19% ADM. DIRECTA (M.138-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
87	12-May-06	Libertador	SHUSHUQUI-20	LINEA DE FLUJO SHUSHUQUI-20, A 100 m DE LA ENTRADA AL POZO SHUSHUQUI-03	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION TERRENO Y DERECHO DE VIA	90 m2 (PPR 20 m2; AT 70 m2)	1/2 bi	ADM. DIRECTA (M.143-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
88	19-May-06	Libertador	LINEA ABANDONADA ATACAPI-PARAHUACU	KM. 22 PASANDO LA POBLACION DURENO, LINEA ABANDONADA ATACAPI-PARAHUACU	CORTE DE TUBERIA	ATENTADO	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA Y ESTERO	7490 m2 (PPR 290 m2; AT 7200 m2)	2 bis	ADM. DIRECTA (M.151-PAM-LIB-2006)	SRS. L. CUENCA, L. SALINAS, M. GALLARDO Y SRES. M. JIMENEZ	P
89	29-May-06	Libertador	SHUSHUQUI-14	PLATAFORMA POZO SHUSHUQUI-14	ATENTADO	ATENTADO	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA Y PANTANO ALEDAÑO	1500 m2 (PPR 200 m2; AT 1300 m2)	2 bis	ADM. DIRECTA (M.161-PAM-LIB-2006)		P
90	2-Jun-06	Libertador	ESTACION CUYABENO	AREA TANQUE EMPERNADO ESTACION CUYABENO	REBOSAMIENTO DE TANQUE EMPERNADO	FALLA HUMANA	CONTAMINACION DE SUELO	150 m2	10 bis	40% ADM. DIRECTA (M.41-PAM-CUY-2006)		T
91	4-Jun-06	Libertador	LINEA AUXILIAR ATACAPI-PARAHUACU	LINEA AUXILIAR ATACAPI-PARAHUACU	CORTE DE TUBERIA	ATENTADO	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA	150 m2 (PPR 150 m2; AT 00 m2)	2 bis	ADM. DIRECTA (M.172-PAM-LIB-2006)		P
92	16-Jun-06	Libertador	PARAHUACU-08	VALVULA SECCIONADORA DE FLUJO MOTRIZ PARAHUACU-08	INTRODUCEN CLAVO EN GRACERO	ATENTADO	TERRENO	80 m2	2 bis	ADM. DIRECTA (M.133-PRO-LIB-2006)	SR. NESTOR BONILLA	P
93	20-Jun-06	Libertador	ESTACION PARAHUACU	LINEA AUXILIAR ATACAPI-PARAHUACU, A 900 m DE LA ENTRADA A LA ESTACION PARAHUACU	CORTE DE TUBERIA	ATENTADO	TERRENO Y ESTERO	2000 m2 (PPR 00 m2; AT 2000 m2)	2 bis	ADM. DIRECTA (M.175-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
94	22-Jun-06	Libertador	PICHINCHA-7	LINEA DE FLUJO POZO PICHINCHA-7, A 100 m. DEL ACCESO AL POZO PICHINCHA-3	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO Y DERECHO DE VIA	2650 m2 (PPR 150 m2; AT 2500 m2)	3 bis	ADM. DIRECTA (M.176-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
95	27-Jun-06	Libertador	LAGO-TARAPOA	KM. 22 DE LA VIA LAGO-TARAPOA	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	DERECHO DE VIA Y PEQUEÑO PANTANO ALEDAÑO	60 m2 (PPR 10 m2; AT 50 m2)	2 bis	55% ADM. DIRECTA (M.185-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
96	29-Jun-06	Libertador	VIA A LA ESTACION PARAHUACU	VIA A LA ESTACION PARAHUACU HACIA VIA LAGO-TARAPOA (SECTOR ACCESO A POZO PARAHUACU-7)	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	CONTAMINACION DE DERECHO DE VIA	100 m2 (PPR 100 m2; AT 00 m2)	1 bi	ADM. DIRECTA (M.186-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
97	7-Jul-06	Libertador	PARAHUACU	SON 3 DERRAMES A 300 m., 600 m Y 1300 m AL SUR DE LA ESTACION PARAHUACU (LINEA AUXILIAR ATACAPI-PARAHUACU)	CORTE DE TUBERIA	ATENTADO	TERRENO Y DERECHO DE VIA	330 m2 (PPR 10 m2; AT 320 m2)	2 1/2 bis.	ADM. DIRECTA (M.196-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
98	8-Jul-06	Libertador	TETETE-10	ACCESO AL POZO TETETE-10	ROBO DE 800 m DE TUBERIA	ATENTADO	TERRENO, ESTERO Y DERECHO DE VIA	4800 m2 (PPR 800 m2; AT 4000 m2)	5 bis	ADM. DIRECTA (M.199-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
99	8-Jul-06	Libertador	SECOYA-23	LINEA DE POZO SECOYA-23, FRENTE AL CAMPAMENTO SECOYA	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE SUELO	100 m2	25 glns	ADM. DIRECTA (M.200-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
100	12-Jul-06	Libertador	SANSAHUARI-3	LINEA DEL POZO SANSAHUARI-3	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	CONTAMINACION DE SUELO	1000 m2	POR CUANTIFICAR	ADM. DIRECTA (M.45-AMB-CUY-2006)	SRS. JOSE TIMBALOMBO, LUIS TIMBALOMBO Y LISANDRO MESA	P
101	18-Jul-06	Libertador	FRONTERA-05	LINEA DE FLUJO FRONTERA-05 EN ACCESO A LA ESTACION FRONTERA	CORROSION INTERNA	CORROSION	PANTANO Y DERECHO DE VIA	950 m2 (PPR 350 m2; AT 600 m2)	4 bis	27.5% ADM. DIRECTA (M.206-PAM-LIB-2006)	SR. MANUEL ZARATANO	P
102	19-Jul-06	Libertador	TETETE	A 800 m. DE LA ESTACION TETETE	CORTE, INTENTO DE ROBO	ATENTADO	TERRENO Y DERECHO DE VIA	450 m2 (PPR 50 m2; AT 400 m2)	2 bis	14.5% ADM. DIRECTA (M.207-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
103	5-Aug-06	Libertador	SECOYA-23	LINEA DE FLUJO SECOYA-23, A 100 m. AL SUR DEL POZO SECOYA-3	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO Y DERECHO DE VIA	200 m2 (PPR 20 m2; AT 180 m2)	2 bis	26% ADM. DIRECTA (M.245-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	T
104	11-Aug-06	Libertador	SECOYA-23	LINEA DE FLUJO SECOYA-23, A 50 m. DEL CAMPAMENTO SECOYA	CORROSION EXTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA Y PEQUEÑO PANTANO	250 m2 (PPR 50 m2; AT 200 m2)	3 bis	100% ADM. DIRECTA (M.249-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
105	12-Aug-06	Libertador	TETETE-10	LINEA DE FLUJO 4' DEL POZO TETETE-10 (FRENTE AL POZO TETETE-07)	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	DERECHO DE VIA Y PATREIRO	200 m2 (PPR 50 m2; AT 150 m2)	2 bis	5% ADM. DIRECTA (M.250-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR	T
106	18-Aug-06	Libertador	CUYABENO-08	LINEA DE POZO CUYABENO-08	SABOTAJE DE TUBERIA	ATENTADO	CONTAMINACION DE ESTEROS Y SUELO	10000 m2	490 bis	CONTINGENCIA CIA ECUAVITAL (M.47-AMB-CUY-2006)		T
107	19-Aug-06	Libertador	A 2 KM. DE LA ESTACION TETETE, LINEA DE 4 1/2" FUERA DE SERVICIO	A 2 KM. DE LA ESTACION TETETE, LINEA DE 4 1/2" FUERA DE SERVICIO	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	PANTANO Y DERECHO DE VIA	300 m2 (PPR 30 m2; AT 270 m2)	1 bi	ADM. DIRECTA (M.262-PAM-LIB-2006)	SR. SEGUNDO TROYA	P

108	19-Aug-06	Libertador	A 500 m. DE LA ESTACION TAPI, LINEA DE 6 5/8" FUERA DE SERVICIO	A 500 m. DE LA ESTACION TAPI, LINEA DE 6 5/8" FUERA DE SERVICIO	ATENTADO	ATENTADO	TERRENO Y DERECHO DE VIA	650 m2 (PPR 50 m2; AT 600 m2)	3 bis	ADM. DIRECTA (M.263-PAM-LIB-2006)			P
109	1-Sep-06	Libertador	SECOYA-23	LINEA DE FLUJO 6 5/8" POZO SECOYA-23, FRENTE A CAMPAMENTO SECOYA	CORROSION DE LINEA DE FLUJO	CORROSION	TERRENO Y DERECHO DE VIA	150 m2 (PPR 150 m2; AT 00 m2)	1/2 bi	ADM. DIRECTA (M.275-PAM-LIB-2006)			*
110	2-Sep-06	Libertador	SHUARA-20	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO SHUARA 20, CERCA DEL ACCESO DEL POZO SHUARA-19	CORROSION DE LINEA DE FLUJO	CORROSION	TERRENO Y DERECHO DE VIA	130 m2 (PPR 30 m2; AT 100 m2)	1/2 bi	ADM. DIRECTA (M.276-PAM-LIB-2006)			*
111	8-Sep-06	Libertador	PACAYACU-5	A 600 m. AL ESTE DE LA ESTACION SHUSHUQUI, LINEA DE FLUJO POZO PACAYACU-5	CORTE DE TUBERIA	ATENTADO	DERECHO DE VIA Y TERRENO	400 m2 (PPR 00 m2; AT 400 m2)	4 bis	ADM. DIRECTA (M.280-PAM-LIB-2006)			*
112	26-Sep-06	Libertador	SECOYA-23	LINEA DE FLUJO 6 5/8" POZO SECOYA-23, ENTRADA POZO SECOYA-6	SE DESCONOCE	OTROS	TERRENO (AREA DE POTRERO)	800 m2 (PPR 00 m2; AT 800 m2)	4 bis	ADM. DIRECTA (M.291-PAM-LIB-2006)			*
113	2-Oct-06	Libertador	LINEA DE REINYECCION DE AGUA SECOYA-SHR	AL OESTE DE LA ENTRADA AL POZO SHUARA-20	CORTE DE TUBERIA	ATENTADO	DERECHO DE VIA Y PANTANO	155 m2 (PPR 05 m2; AT 150 m2)	2 bis	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.296-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR		T
114	11-Oct-06	Libertador	SECOYA-31	PLATAFORMA POZO SECOYA-31	MALA OPERACION VALVULA DEL TANQUE DE 500 BLS SEMI-ABIERTA	FALLA HUMANA	PLATAFORMA, TERRENO Y ESTERO	POR CUANTIFICAR	SUPERA LOS 5 bis	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.306-PAM-LIB-2006)			T
115	11-Oct-06	Libertador	CUYABENO-03	15 m DEL CABEZAL DEL POZO	RUPTURA DE EMPAQUE DE LA BRIDA LOCALIZADA EN LA VALVULA BLOCK 4" X 600 PSI	FALLA DE EQUIPO	SUELO Y MALEZA	40 m2 (PPR 40 m2; AT 00 m2)	4 bis	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.71-AMB-CUY-2006)	NO		
116	12-Oct-06	Libertador	PARAHUACU-4	LINEA DE FLUJO PARAHUACU-4	ATENTADO A LA LINEA DE FLUJO	ATENTADO	DERECHO DE VIA	150 m2 (PPR 150 m2; AT 00 m2)	3 bis	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.308-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR		T
117	12-Oct-06	Libertador	SECOYA	A LA ALTURA DEL PUENTE DEL RIO GRANITO	CORTE DE TUBERIA CON SEQUETA, LINEA DE TRANSFERENCIA PICHINCHA SECOYA	ATENTADO	DERECHO DE VIA, TERRENO Y PANTANO	POR CUANTIFICAR (PPR 10 m2; AT ? m2)	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.307-PAM-LIB-2006-D-LIB-36)	SIN IDENTIFICAR		*
118	24-Oct-06	Libertador	SHUSHUQUI	ENTRADA DE LA ESTACION SHUSHUQUI (LINEA MADRE DEL SISTEMA DE POWER OIL DE LA ESTACION SHUSHUQUI)	CORROSION	CORROSION	DERECHO DE VIA Y TERRENO	138 m2 (PPR 4 m2; AT 134 m2)	1 bi	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.322-PAM-LIB-2006 Y M.328-PAM-LIB-2006)	SR. ANGEL ROMERO		*
119	28-Oct-06	Libertador	TETETE-4	A 200 m DEL CABEZAL DEL POZO TETETE-4	CORTE DE LINEA	ATENTADO	DERECHO DE VIA Y TERRENO	30 m2 (PPR 10 m2; AT 20 m2)	10 glns	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.334-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR		*
120	29-Oct-06	Libertador	SECOYA-07B	A 100 m DEL CABEZAL DEL POZO SECOYA-07B (LINEA MADRE DE GAS LIFT)	INTENTO DE ROBO TUBERIA	ATENTADO	DERECHO DE VIA Y TERRENO	250 m2 (PPR 200 m2; AT 50 m2)	1 bi	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.335-PAM-LIB-2006)	SR. RAMIRO ORDONEZ		T
121	2-Nov-06	Libertador	PACAYACU-5	LINEA DE POZO PACAYACU-5, A 400 m DE LA VIA DE ACCESO	CORROSION INTERNA	CORROSION	CONTAMINACION DE SUELO Y ESTERO	410 m2 (PPR 10 m2; AT 400 m2)	5 bis	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.345-PAM-LIB-2006)	SRA. MARIA NAVARRETE Y SR. CARLOS VARELA		*
122	2-Nov-06	Libertador	SHUSHUQUI-7	LINEA DE FLUJO SHUSHUQUI-7, A LA ALTURA DEL POZO SHUSHUQUI-20	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	20 m2 (PPR 20 m2; AT 00 m2)	1 bi	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.346-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR		*
123	5-Nov-06	Libertador	SHUSHUQUI-15	A 30 m DEL CABEZAL DEL POZO SHUSHUQUI-15 (LINEA DE FLUJO POZO SHUSHUQUI-19)	RETIRO DE TAPON DE 1/2"	ATENTADO	CONTAMINACION TERRENO, RIACHUELO Y PEQUEÑO PANTANO	620 m2 (PPR 20 m2; AT 600 m2)	15 bis	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.347-PAM-LIB-2006)	SIN IDENTIFICAR		*
124	8-Nov-06	Libertador	TETETE	A 2000 m AL NORTE DE LA ESTACION TETETE (LINEA DE FLUJO POZO TTT-8)	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	CONTAMINACION TERRENO, ESTERO Y DERECHO DE VIA	250 m2 (PPR 50 m2; AT 200 m2)	1 1/2" bis	CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.365-PAM-LIB-2006)	SR. TROYA		*

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2006***

AREA - SACHA

T=Trabajando/ P=Pendiente / E=Ejecutado/ S=Suspendido

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO	AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
125	11-Jan-06	Sacha	SACHA-55	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" DEL POZO SACHA-55	CORTE DE LINEA CON SIERRA	ATENTADO		POR CUANTIFICAR	40 bis (RECUP. 5 bis)	CONTROLADO (M.002-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
126	30-Jan-06	Sacha	ESTACION SACHA CENTRAL	SUMIDERO DE SEPARADORES	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO POR EXCESO DE LLUVIA	FALLA HUMANA	TERRENO	POR CUANTIFICAR	3 bis (RECUP. 2 bis)	100% ADM. DIRECTA (M.003-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
127	1-Feb-06	Sacha	SACHA-130	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" DEL POZO SACHA-119	CORTE DE LINEA DE 4 1/2"	ATENTADO	FINCA	1200 m2 (PPR 00 m2; AT 1200 m2)	8 bis (RECUP. 6 bis)	100% ADM. DIRECTA (M.004-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
128	9-Mar-06	Sacha	SACHA-175	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO SACHA-175	ACOPLAMINETO (EMPAQUE DE VALVULA)	OTROS	FINCA Y PLATAFORMA	510 m2 (PPR 200 m2; AT 310 m2)	20 bis	100% ADM. DIRECTA (M.005-D-SAC-2006) SUSP. 10 DE MARZO	SIN IDENTIFICAR	E
129	27-Mar-06	Sacha	SACHA-7	LINEA DE FLUJO SACHA-7. LINEA ENTERRADA PASA POR DEBAJO DE ASFALTO	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO, ALCANTARRILLA QUE CONDUCE UN PEQUEÑO CAUSE DE AGUA	300 m2 (PPR 00 m2; AT 300 m2)	2 bis	100% ADM. DIRECTA (M.006-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
130	31-Mar-06	Sacha	SACHA-27	POZO CERRADO A LA ALTURA DEL POZO SACHA-19	CORTE DE LINEA DE 4 1/2"	ATENTADO	DERECHO DE VIA	64 m2 (PPR 64 m2; AT 00 m2)	1/2 bi	24% CONTROLADO ADM. DIRECTA (M.007-D-SAC-2006)		S
131	1-Apr-06	Sacha	SACHA-148	CABEZAL DEL POZO SACHA-148	REBOSAMIENTO DE CONTRA POZO POR MAL TIEMPO (LLUVIA)	OTROS	LAGO	900 m2 (PPR 600 m2; AT 300 m2)	1/2 bi	ADM. DIRECTA (M.008-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
132	15-Apr-06	Sacha	ESTACION SACHA CENTRAL	SUMIDERO TANQUE DE OLEODUCTO No. 1 ESTACION SACHA CENTRAL	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO DEL TANQUE DE OLEODUCTO No. 1	OTROS		800 m2 (PPR 800 m2; AT 00 m2)	1 bi	100% ADM. DIRECTA (M.009-D-SAC-2006)		E
133	17-May-06	Sacha	POZOS SACHA-51 Y 162	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" DE LOS POZOS SACHA-51 Y 162	CORROSION INTERNA	CORROSION	CUNETA DE VIA	255 m2 (PPR 200 m2; AT 55 m2)	1 bi	79% ADM. DIRECTA (M.010-D-SAC-2006)		P
134	3-Jun-06	Sacha	SACHA-63	TUBERIA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4 1/2" DEL POZO SACHA-63. TUBERIA ABANDONADA POR LA EX-TEXACO	ROTURA DE LA LINEA (SE DESCONOCE QUIEN LO CAUSO)	OTROS	CONTAMINACION DE RIBERAS DEL ESTERO	615 m2 (PPR 15 m2; AT 600 m2)	3 bis	100% CONTROLADO PPR-PAM (M.011-D-SAC-2006)	SI	E
135	9-Jun-06	Sacha	SACHA-28 Y 97	TUBERIA DE LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" STD DE POZOS SA-28 Y 97	ATENTADO POR HURTO DE TUBERIA	ATENTADO	DERECHO DE VIA	300 m2 (PPR 00 m2; AT 300 m2)	1/2" bi	100% PPR-PAM (M.012-D-SAC-2006)		E
136	15-Jun-06	Sacha	SACHA-93	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO SACHA-93	CORROSION INTERNA	CORROSION	RIVERA DEL RIO VALLADOLID	1000 m LINEALES	3 bis	100% PPR-PAM (M.013-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
137	19-Jun-06	Sacha	SACHA-93	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO SACHA-93	CORROSION INTERNA	CORROSION	RIVERA DEL RIO VALLADOLID	5000 m LINEALES	4 bis	73% PPR-PAM (M.014-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR	T
138	23-Jul-06	Sacha	SACHA-30	CABEZAL DEL POZO SACHA-30	ROTURA DE O-RING DEL SOMBRERO DE CABEZAL	FALLA DE EQUIPO	TERRENO	POR CUANTIFICAR	2 bis	100% PPR-PAM (M.015-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR	E
139	31-Jul-06	Sacha	ESTACION SACHA CENTRAL	PISCINA API, ESTACION SACHA CENTRAL	REBOSAMIENTO DE PISCINA API, POR NIVEL ALTO DE AGUA DE FORMACION	FALLA HUMANA		465 m2 (PPR 465 m2; AT 00 m2)	30 bis	27% PPR-PAM (M.016-D-SAC-2006)		P
140	20-Aug-06	Sacha	SACHA-84	PLATAFORMA SACHA-84	SACARON EL TAPON DE 1/2" Y ABRIERON LA VALVULA BLOCK (POWER OIL)	ATENTADO	TERRENO, PLATAFORMA	440 m2 (PPR 400 m2; AT 40 m2)	2 bis	89% PPR-PAM (M.017-D-SAC-2006)		T
141	22-Aug-06	Sacha	LA Y DE PARKER	RIO LA PARKER	ACCIDENTE POR VOLCAMIENTO DE VACUUM EN EL SECTOR LA PARKER	OTROS	CUNETA DE LA CARRETERA HASTA EL RIO LA PARKER	60 m2 (PPR 00 m2; AT 60 m2)	POR CUANTIFICAR	90% PPR-PAM (M.019-D-SAC-2006)		T
142	22-Aug-06	Sacha	SACHA-91	PLATAFORMA SACHA-91	ATENTADO VALVULA DE AGUJA DEL CABEZAL POZO SACHA-91	ATENTADO	TERRENO, PLATAFORMA	3700 m2 (PPR 3600 m2; AT 100 m2)	3 bis	10% PPR-PAM (M.018-D-SAC-2006)		T
143	5-Sep-06	Sacha	SACHA-116	LINEA DE 2 7/8" DE FLUJO MOTRIZ SACHA-116	ATENTADO, DESPRENDIMIENTO DEL TAPON DEL ORIFICIO	ATENTADO	TERRENO	168 m2 (PPR 00 m2; AT 168 m2)	1 bi	30% PPR-PAM (M.021-D-SAC-2006)		T
144	3-Sep-06	Sacha	ESTACION SACHA SUR	SUMIDEROS Y BOMBAS DE QUIMICOS ESTACION SACHA SUR, HORA 18H00	REBOSAMIENTO DEL SUMIDERO POR MAL TIEMPO	FALLA HUMANA	VEGETACION MANCHADA AREA DEL ESTERO	3150 m2 (PPR 750 m2; AT 2400 m2)	2 bis	30% PPR-PAM (M.020-D-SAC-2006)		T
145	21-Sep-06	Sacha	SACHA-93	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO SACHA-93	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	64 m2 (PPR 64 m2; AT 00 m2)	1 bi	90% PPR-PAM (M.022-D-SAC-2006)		T
146	27-Sep-06	Sacha	ESTACION SACHA CENTRAL	TANQUES DE COMBUSTIBLE ESTACION SACHA CENTRAL	ERROR INVOLUNTARIO DE AYUDANTES	FALLA HUMANA	CANAL PERIMETRAL DE AGUAS LLUVIAS	40 m2 (PPR 40 m2; AT 00 m2)	300 glns	90% PPR-PAM (M.023-D-SAC-2006)		T
147	29-Sep-06	Sacha	PUCUNA-08	LINEA DE FLUJO 4 1/2" DEL POZO PUCUNA-08	ROBO DE TUBERIA	ATENTADO	DERECHO DE VIA	400 m2 (PPR 400 m2; AT POR CUANTIFICAR m2)	15 bis	9% PPR-PAM (M.024-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR	T
148	12-Oct-06	Sacha	SACHA-182	PLATAFORMA, O-RING DE LA VALVULA VRF	DANO EN EL O-RING DE LA VALVULA VRF	FALLA DE EQUIPO	DERECHO DE VIA Y TERRENO	15180 m2 (PPR 180 m2; AT 15000 m2)	3 bis	66% PPR-PAM (M.025-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR	T
149	12-Oct-06	Sacha	ESTACION SACHA CENTRAL	COMPRESOR DE GAS DE ESTACION SACHA CENTRAL	DANO EN EL COMPRESOR DE GAS	FALLA DE EQUIPO	AREA DE LA ESTACION SACHA CENTRAL	120 m2 (PPR 120 m2; AT 00 m2)	3 bis	CONTROLADO PPR-PAM (M.026-D-SAC-2006)		T
150	18-Oct-06	Sacha	SACHA 93D	ACCESO POZO SACHA 95, HORA 20H:00	AFLOJAMIENTO GRAPA DE 6"	OTROS	DERECHO DE VIA	25 m2 (PPR 25 m2; AT 00 m2)	2 bis	CONTROLADO PPR-PAM (M.027-D-SAC-2006)		T
151	31-Oct-06	Sacha	SACHA-51	ACCESO POZO SACHA-161	CORROSION INTERNA LINEA DE FLUJO DE 6 5/8"	CORROSION	PROPIEDAD, DERECHO DE VIA	300 m2 (PPR 80 m2; AT 220 m2)	3 bis	CONTROLADO PPR-PAM (M.028-D-SAC-2006)	SR. ANGEL MERIZALDE	T

152	1-Nov-06	Sacha	SACHA-149	ACCESO POZO SACHA-149	ROBO DE TUBERIA DE FLUJO DE 4"	ATENTADO	DERECHO DE VIA Y TERRENO	200 m2 (PPR 168 m2; AT 32 m2)	10 bis	CONTROLADO PPR-PAM (M.028-D-SAC-2006)	SIN IDENTIFICAR	*
153	2-Nov-06	Sacha	SACHA-161	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" POZO SA-51B	CORROSION INTERNA LINEA DE FLUJO DE POZO SACHA-51	CORROSION	DERECHO DE VIA	32 m2 (PPR 22 m2; AT 00 m2)	1 bi	10% ADM. DIRECTA CONTROLADO PPR-PAM (M.030-D-SAC-2006)		*
154	3-Nov-06	Sacha	SACHA-07	LINEA DE FLUJO DE 4" POZO SACHA-07, HORA 07H:00	CORROSION	CORROSION		1200 m2 (PPR 00 m2; AT 1200 m2)	3 bis	ADM. DIRECTA PPR-PAM (M.031-D-SAC-2006)		*
155	5-Nov-06	Sacha	SACHA-149	LINEA DE FLUJO DE 4" POZO SACHA-149, HORA 16H:30	CORTE DE TUBERIA	ATENTADO		220 m2 (PPR 220 m2; AT 00 m2)	1 bi	CONTROLADO ADM. DIRECTA PPR-PAM (M.032-D-SAC-2006)		*
156	13-Nov-06	Sacha	SACHA-85	PLATAFORMA POZO SACHA-85	FISURA EN EL NEPLO	OTROS		1000 m2 (PPR 1000 m2; AT 00 m2)	2 bis	CONTROLADO ADM. DIRECTA PPR-PAM (M.033-D-SAC-2006)		T
157	21-Nov-06	Sacha	SACHA-75	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" POZO SACHA-75, HORA 21H:00	CORTE DE LINEA DE 4 1/2"	ATENTADO		60 m2 (PPR 60 m2; AT 00 m2)	1/2"	60% ADM. DIRECTA PPR-PAM (M.034-D-SAC-2006)		T

PROTECCION AMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

**CONTROL DE SINIESTROS
DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS *2006***

AREA - SHUSHUFINDI

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	T=Trabajando/ P=Pendiente / E=Ejecutado/ S=Suspendido		AVANCE PORCENTUAL	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
								SUPERFICIE CONTAMINADA	VOLUMEN APROX DERRAMADO			
158	4-Jan-06	Shushufindi	SSF-82	LINEA DE FLUJO DE POZO SSF-82	CORTE DE LINEA	ATENTADO	TERRENO ALEDANO	240 m2 (PPR 240 m2; AT 00 m2)	2 bis	100% FALTA ANALISIS DE AGUA (M.001-PAM-SSF-2006)		E
159	24-Jan-06	Shushufindi	SSF-49	PLATAFORMA SSFD-49	VALVULA EN MAL ESTADO	FALLA DE EQUIPO	PLATAFORMA	2000 m2 (PPR 2000 m2; AT 00 m2)	3 bis	CONTROLADO Y EJECUTADO (M.008-PIN-SSF-2006)		E
160	28-Jan-06	Shushufindi	AGUARICO-10	LINEA DE FLUJO DE POZO AG-10	CORTE DE LINEA	ATENTADO	CUNETAS DE LA VIA	2375 m2 (PPR 150 m2; AT 2205 m2)	4 bis	23% ADM. DIRECTA (M.010-PIN-SSF-2006)	SRES. HUGO CALVA Y F. GARCIA	T
161	12-Feb-06	Shushufindi	SSF-20	150 m DE LA LOCACION DEL POZO SSFD-67, LINEA DE FLUJO POZO SSFD-20	DOS CORTES DE TUBERIA	ATENTADO	TERRENO, PANTANO	300 m2 (PPR 00 m2; AT 300 m2)	4 bis	80% ADM. DIRECTA (M.023-PIN-SSF-2006)	SR. FRANCO MASACHE	P
162	13-Mar-06	Shushufindi	SSF-56	LINEA DE FLUJO SSFD-56 EN PLATAFORMA DE POZO SSFD-59	ROTURA DE EMPAQUE EN VALVULA DE BLOQUEO DE LA BOTA EN TANQUE	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE AGUA	1800 m2	4 bis	19% CONTROLADO (M.034-PIN-SSF-2006)	SIN IDENTIFICAR	P
163	23-Apr-06	Shushufindi	SSF-54	LINEA DE FLUJO DEL POZO SSFD 54 (FRENTE AL ACCESO AL POZO SSFD-49)	CORROSION INTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	50 m2 (PPR 50 m2; AT 00 m2)	3 bis	100% ADM. DIRECTA (M.052-PIN-SSF-2006)	NO HAY	E
164	25-May-06	Shushufindi	SSF-31	LINEA DE FLUJO DE 4 1/2" DEL POZO SSFD-31	CORTE DE LINEA	ATENTADO	ESTERO DE PROPIEDAD PRIVADA	3000 m2	1 bi	80% ADM. DIRECTA (M.062-PIN-SSF-2006)		P
165	20-Jun-06	Shushufindi	SSF-51	LINEA DE FLUJO MOTRIZ DE 3 1/2" DEL POZO SSFD-51	CORTE DE LINEA	ATENTADO	DERECHO DE VIA	200 m2	10 bis	100% ADM. DIRECTA (M.076-PIN-SSF-2006)		E
166	6-Jul-06	Shushufindi	SSF-56	LINEA DE FLUJO MOTRIZ DE 4 1/2" DEL POZO SSFD-56	INTENTO DE ROBO	ATENTADO	TERRENO Y ESTERO	2400 m2	10 bis	100% ADM. DIRECTA (M.087-PIN-SSF-2006)		E
167	26-Jul-06	Shushufindi	SSF-35	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" DEL POZO SSFD-35	ATENTADO	ATENTADO	PANTANO DE PROPIEDAD PRIVADA	600 m2	7 bis	100% ADM. DIRECTA (M.108-PIN-SSF-2006)		E