

## COORDINACION SOCIOAMBIENTAL DISTRITO AMAZÓNICO

### CONTROL DE SINIESTROS DERRAMES DE CRUDO Y/O DERIVADOS \*2008\*

jueves, 04 de diciembre de 2008

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
1	01-ene-08	AUCA	AUCA 26	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA AUCA 26	CORROSIÓN INTERNA	<b>CORROSION</b>	PLATAFORMA	2500	0	<b>2500</b>	3	100 % CONTROLADO ADM. DIRECTA (001-PAM-AUC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
2	05-ene-08	AUCA	AUCA SUR 2	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA SUR 2	CALICHE EN NEPLO ROSCADO EN UNIVERSAL DE 4" EN LÍNEA DE FLUJO	<b>CORROSION</b>	TERRENO	20	2400	<b>2420</b>	2	14 % ADM. DIRECTA (004-PAM-AUC-2008)	SRES. MITLON RIERA Y MANUEL MACAS	<b>P</b>
3	22-ene-08	AUCA	YUCA-01 B	LÍNEA DE FLUJO POZO YUCA 1B (LÍNEA ENTERRADA)	CORROSIÓN INTERNA	<b>CORROSION</b>		0	20	<b>20</b>	1	100% ADM. DIRECTA (028-PAM-AUC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
4	24-ene-08	AUCA	AUCA 26	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 26	CORROSIÓN INTERNA	<b>CORROSION</b>		10	210	<b>220</b>	1	15 % CONTROLADO ADM. DIRECTA (029-PAM-AUC-2008)	SR. BARRERA	<b>P</b>
5	10-feb-08	AUCA	AUCA 19	LÍNEA DE FLUJO POZO AUCA 19	CORROSIÓN INTERNA	<b>CORROSION</b>		15	220	<b>235</b>	1	20% CONTROLADO ADM. DIRECTA (058-PAM-AUC-2008)	SR. SANTOS VALENCIA	<b>P</b>
6	22-feb-08	AUCA	AUCA 5	POZO AUCA 5	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO POR FUERTES LLUVIAS	<b>OTROS</b>		500	10	<b>510</b>	1	10% CONTROLADO ADM. DIRECTA (073-PAM-AUC-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>P</b>
7	04-mar-08	AUCA	MINI ESTACIÓN POZO AUCA 51	MINI ESTACIÓN POZO AUCA 51	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO	<b>FALLA HUMANA</b>	TERRENO	20	1000	<b>1020</b>	2	10% CONTROLADO ADM. DIRECTA (100-PAM-AUC-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>P</b>
8	07-mar-08	AUCA	ESTACION AUCA CENTRAL	ESTACIÓN AUCA CENTRAL	REBOSAMIENTO DE PISCINA API (VALVULA CHECK EN MAL ESTADO)	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO	100		<b>100</b>	0.5	100 % ADM. DIRECTA (107-PROD-AUC-2008 & 105-PAM-AUC-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>E</b>
9	09-mar-08	AUCA	ANACONDA	PLATAFORMA POZO ANACONDA No. 4	DESPRENDIMIENTO DE NEPLO DE LA VÁLVULA DE 2" DEL CASING	<b>FALLA DE EQUIPO</b>		1200	0	<b>1200</b>	4	100 % ADM. DIRECTA (111-PAM-AUC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
10	11-mar-08	AUCA	ESTACION AUCA CENTRAL	ESTACION AUCA CENTRAL	FISURA EN EL RING POR FATIGA DE MATERIAL	<b>FALLA DE EQUIPO</b>		60	120	<b>180</b>	3	54 % ADM. DIRECTA (112-PAM-AUC-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>P</b>

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
11	18-mar-08	AUCA	CONONACO 4	LÍNEA DE FLUJO POZO CONONACO 4	CORROSIÓN INTERNA	<b>CORROSION</b>		50	0	<b>50</b>	0.5	98% ADM. DIRECTA (120-PAM-AUC-2008)	NO HAY	<b>P</b>
12	22-mar-08	AUCA	AUCA 31	SUMIDERO POZO AUCA 31	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO	<b>FALLA HUMANA</b>	TERRENO	10	500	<b>510</b>	2	9% ADM. DIRECTA (127-PAM-AUC-2008)	SRA. CARMEN BURGOS	<b>P</b>
13	27-mar-08	AUCA	AUCA 15	A 170 M ANTES DE LA ENTRADA A POZO AUCA 3	DE DESCONOCE (POSIBLEMENTE CALICHE)	<b>OTROS</b>	TERRENO	110	400	<b>510</b>	3	90 % ADM. DIRECTA (139-PAM-AUC-2008)	SR. PABLO QUEZADA	<b>P</b>
14	27-mar-08	AUCA	AUCA 15	LÍNEA 6" 5/8 (ENTERRADA) AUCA 15	CORROSIÓN INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO	110	400	<b>510</b>	3	100% ADM. DIRECTA (140-PAM-AUC-2008)	SR. PABLO QUEZADA	<b>E</b>
15	20-abr-08	AUCA	AUCA 15	LÍNEA DE FLUJO DE 6 5/8" AUCA 15	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	ESTERO TERRENO	75	2400	<b>2475</b>	10	10 % ADM. DIRECTA (173-PAM-AUC-2008)	SR. PABLO QUEZADA	<b>P</b>
16	30-abr-08	AUCA	YUCA-19D	MANIFOLD UBICADO EN LOCACION POZO YUCA 19D	ROTURA DE EMPAQUE DE VALVULA DE 8" POR 150 PSI UBICADA A LA SALIDA DEL MANIFOLD, LINEA DE TRANSFERENCIA YUCA 19D	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO ESTERO	1600	3200	<b>4800</b>	4	30 % ADM. DIRECTA (188-PAM-AUC-2008)	SRA. ISABEL BONE	<b>P</b>
17	04-may-08	AUCA	AUCA-24	CERCA DEL POZO AUCA 24	ACTO MALICIOSO	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	TERRENO ESTERO	20	500	<b>520</b>	1	100 % ADM. DIRECTA (198-PAM-AUC-2008)	SR. ARQUIMIDES LAPO	<b>E</b>
18	16-may-08	AUCA	AUCA-31	FRENTE A LA ENTRADA DEL POZO AUCA-31	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO	60	0	<b>60</b>	1/2	100 % ADM. DIRECTA (211-PAM-AUC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
19	20-may-08	AUCA	CONONACO 20	ENTRADA AL POZO CONONACO 07	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO ESTERO	Y 200	600	<b>800</b>	4	10 % ADM. DIRECTA (228-PAM-AUC-2008)	SR. JAIME RAMIREZ	<b>P</b>
20	19-jun-08	AUCA	AUCA 9	LÍNEA DE FLUJO 4 1/2 POZO AUCA 9	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	PANTANO ESPEJO DE AGUA	Y 0	11000	<b>11000</b>	7	5 % ADM. DIRECTA (274-PAM-AUC-2008)	SRA. ZOILA FREIRE, SRA. LUPE ARMAS Y SR. VICTOR GUERRERO	<b>P</b>
21	22-jun-08	AUCA	CONONACO	LÍNEA DE OLEODUCTO CONONACO AUCA	ROTURA DE EMPAQUE VALVULA DE 6"	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	POTRERO ESTERO	Y 3000	3000	<b>6000</b>	40	82,5 % ADM. DIRECTA (278-PAM-AUC-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>T</b>
22	23-jun-08	AUCA	AUCA 9	LÍNEA 4 1/2" AUCA 9	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO, CANAL Y PANTANO	20	1980	<b>2000</b>	2	76,8 % ADM. DIRECTA (281-PAM-AUC-2008)	SR. MANUEL CHIMBO	<b>T</b>
23	26-jun-08	AUCA	AUCA 21	LÍNEA DE FLUJO DE 6 " AUCA 21	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	ESTERO RIBERAS DE RIO	Y 5	2995	<b>3000</b>	POR DETERMINAR	5 % CONTROLADO ADM. DIRECTA (291-PAM-AUC-2008)	SRA. BERENICE CEVALLOS,	<b>P</b>

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
24	07-jul-08	AUCA	YUCA 14	LINEA DE FLUJO DE 6 5/8" YUCA 14	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	ESTERO Y TERRENO	10	450	<b>460</b>	1	100 % ADM. DIRECTA (310-PAM-AUC-2008)	SIN IDENTIFICAR	E
25	15-jul-08	AUCA	AUCA 33	LINEA DE 6" AUCA 33	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA	50	250	<b>300</b>	4	5 % ADM. DIRECTA (317-PAM-AUC-2008)	SRA. BELLA LUCAS	P
26	17-jul-08	AUCA	AUCA 9	LINEA DE 4 1/2" AUCA 9	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>		20	25	<b>45</b>	0.5	5 % ADM. DIRECTA (318-PAM-AUC-2008)	SR. RICARDO CHIMBO	P
27	25-ago-08	AUCA	AUCA 3	LINEA EMPAQUETADA AUCA 3	ACTO MALICIOSO	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	DERECHO DE VIA Y TERRENO	1500	0	<b>1500</b>	1	100 % ADM. DIRECTA (390-PAM-AUC-2008)		E
28	01-sep-08	AUCA	AUCA 1	LINEA DE 4 1/2 POZO AUCA 1	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA Y PROPIEDAD	40	20	<b>60</b>	1	80 % ADM. DIRECTA (410-PAM-AUC-2008)	SRA. TERESA HAMPASH	P
29	10-sep-08	AUCA	CONONACO 9	LINEA DE FLUJO POZO CONONACO 9	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA	80	0	<b>80</b>	3	ADM. DIRECTA (449-PAM-AUC-2008)	NO HAY	P
30	18-sep-08	AUCA	AUCA SUR 1	AUCA SUR 1	DAÑO EN VALVULA CHECK Y BOMBA DEL SUMIDERO EXISTENTE	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO	5	450	<b>455</b>	1	5 % ADM. DIRECTA (449-SSA-AUC-2008)	SR. EDWIN ENCALADA	P
31	19-sep-08	AUCA	AUCA 33	PLATAFORMA POZO AUCA 33	FATIGA DE MATERIAL	<b>OTROS</b>		21	0	<b>21</b>	3 GLS.	CONTROLADO ADM. DIRECTA (453-PAM-AUC-2008)	NO HAY	P
32	20-sep-08	AUCA	AUCA 49	LINEA DE FLUJO POZO AUCA 49	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>		60	30	<b>90</b>	4	CONTROLADO ADM. DIRECTA (456-PAM-AUC-2008)	SRA. GLORIA FAJARDO	P
33	16-oct-08	AUCA	AUCA 27	LINEA DE FLUJO AUCA 27 (A 150 M DE PUENTE RIO CHIRIPUNO)	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO	30	0	<b>30</b>	0.5	5% ADM. DIRECTA (507-SSA-AUC-2008)	SIN IDENTIFICAR	P
34	20-oct-08	AUCA	AUCA 1	LINEA DE FLUJO AUCA 1 - DAYUMA-	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA	30	670	<b>700</b>	1	5 % ADM. DIRECTA (526-SSA-AUC-2008)	SR. DANIEL BARRE	P
35	21-oct-08	AUCA	AUCA 33	LINEA DE FLUJO POZO AUCA 33	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO, ESTERO	30	3470	<b>3500</b>	11	5 % ADM. DIRECTA (529-SSA-AUC-2008)	SRA. MARIA HERNANDE Y FABIAN	P
36	04-nov-08	AUCA	ANACONDA 4	PLATAFORMA ANACONDA 4	REBOSAMIENTO TK	<b>FALLA HUMANA</b>		1500	40000	<b>41500</b>	4	100 % ADM. DIRECTA (569-SSA-AUC-2008)	SIN IDENTIFICAR	E
37	06-nov-08	AUCA	AUCA 09	LINEA DE FLUJO ENTERRADA POZO AUCA 09	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>		20	0	<b>20</b>	2 GLS	100 % ADM. DIRECTA (573-SSA-AUC-2008)	NO HAY	E
38	04-dic-08	AUCA	AUCA 25	LINEA DE FLUJO ENTERRADA POZO AUCA 05	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>				<b>15</b>	2 GLS	100 % ADM. DIRECTA (617-SSA-AUC-2008)	NO HAY	P
39	11-dic-08	AUCA	AUCA 29	LINEA DE FLUJO DE 6/8 POZO AUCA 29	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO	60	0	<b>60</b>	1	CONTROLADO (630-SSA-AUC-2008)	NO HAY	P
40	27-dic-08	AUCA	AUCA 9	LINEA DE FLUJO DE 6/8 POZO AUCA 9	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO	150	1520	<b>1670</b>	2	5 % ADM. DIRECTA (658-SSA-AUC-2008)	SR. BARTOLO CHIMBO Y ADELA ARMAS	P

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
41	09-feb-08	LAGO AGRIO	GUANTA 2	LÍNEA DE FLUJO POZO 6 5/8 GUANTA 2	CORROSIÓN INTERNA DE LA LÍNEA	<b>CORROSION</b>	FINCA DEL HABITANTE DE LA LOCALIDAD	20	980	<b>1000</b>	POR DETERMINAR	CONTROLADO ADM. DIRECTA (051-PAM-LA-2008) ENTREGADO A UMR	SIN IDENTIFICAR	<b>S</b>
42	23-feb-08	LAGO AGRIO	GUANTA 1	PLATAFORMA GUANTA 1 (TANQUES DE COMBUSTIBLE)	FALLA HUMANA EN LA RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE QUE OCASIONO REBOSAMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	<b>FALLA HUMANA</b>	FINCAS DE HABITANTES DE COMUNIDAD "VOLUNTAD DE DIOS"	200	2700	<b>2900</b>	POR DETERMINAR	100 % ADM. DIRECTA (081-PAM-LA-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>E</b>
43	26-feb-08	LAGO AGRIO	GUANTA 11	PLATAFORMA GUANTA 11	ROTURA DEL PULMON DE SUCCION DE LA BOMBA TRIPLEX (FATIGA DE MATERIAL)	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	FINCA DEL HABITANTE, NOMBRE NO DETERMINADO	50	50	<b>100</b>	1	CONTROLADO ADM. DIRECTA (086-PAM-LA-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>P</b>
44	03-mar-08	LAGO AGRIO	LAGO 2	LÍNEA DE FLUJO POZO LAGO-2	DEFECTO EN LA VÁLVULA BLOCK DE LA LÍNEA DE FLUJO DEL POZO LA-02 QUE SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	RIACHUELO, CAPTACIÓN DE AGUA ESTACIÓN LAGO NORTE	50	700	<b>750</b>	12	CONTROLADO ADM. DIRECTA (098-PAM-LA-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>E</b>
45	14-abr-08	LAGO AGRIO	LAGO 2	PLATAFORMA DEL POZO LAGO-2	ATENTADO	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	LAGUNA PEQUEÑA	500	150	<b>650</b>	4	100 % ADM. DIRECTA (167-PAM-LA-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>E</b>
46	19-abr-08	LAGO AGRIO	FINCA JUNTO A LA PLATAFORMA DEL POZO GUANTA 6	FINCA JUNTO A LA PLATAFORMA DEL POZO GUANTA 6	REBOSAMIENTO DEL SUMIDERO	<b>FALLA HUMANA</b>		0	600	<b>600</b>	POR CUANTIFICAR	100 % ADM. DIRECTA (170-PAM-LA-2008)	SR. CESAR VARGAS	<b>E</b>
47	14-may-08	LAGO AGRIO	LÍNEA DE REINYECCION DE AGUA ESTACION LAGO CENTRAL- ESTACION NORTE (GRUPO DE FUERZAS)	LÍNEA DE REINYECCION DE AGUA ESTACION LAGO CENTRAL-ESTACION NORTE (GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES 53)	ROTURA DE LA LINEA DE PVC ENTERRADA	<b>OTROS</b>		0	240	<b>240</b>	POR CUANTIFICAR	100 % ADM. DIRECTA (184-PAM-LA-2008)		<b>E</b>
48	03-jun-08	LAGO AGRIO	GUANTA 2	LÍNEA DE FLUJO 6 5/8 POZO GUANTA 2	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA Y TERRENO	20	POR CUANTIFICAR	<b>POR CUANTIFICAR</b>	POR CUANTIFICAR	5 % ADM. DIRECTA (185-PAM-LA-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>P</b>
49	03-jun-08	LAGO AGRIO	GUANTA 5	LÍNEA DE FLUJO GUANTA 5	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	JUNTO A LA PLATAFORMA DEL POZO GUANTA 5	80	0	<b>80</b>	2	100 % ADM. DIRECTA (208-PAM-LA-2008)	NO HAY	<b>E</b>
50	13-jun-08	LAGO AGRIO	LAGO 27	DE LA ESTACION LAGO CENTRAL A 700 M - VIA DE INGRESO AL POZO LAGO 27	FILTRACION DE CRUDO POR TALUD	<b>OTROS</b>		25	3600	<b>3625</b>	POR DETERMINAR	58 % ADM. DIRECTA (222-PAM-LA-2008)	SR. CARLOS MENA	<b>T</b>
51	14-jun-08	LAGO AGRIO	LÍNEA DE REINYECCION ESTACION DE LAGO CENTRAL NORTE	LÍNEA DE REINYECCION ESTACION LAGO CENTRAL NORTE	POR FIGURAR	<b>OTROS</b>		50	0	<b>50</b>	POR CUANTIFICAR	100 % ADM. DIRECTA (228-PAM-LA-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>E</b>
52	26-jun-08	LAGO AGRIO	ESTACION LAGO NORTE	LÍNEA ENTERRADA SECTOR LAGO NORTE	CORROSION INTERNA Y EXTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO ESTERO	20	1400	<b>1420</b>	POR DETERMINAR	47,5 % ADM. DIRECTA (243-PAM-LA-2008)	FINQUEROS COMUNIDAD SANTA CRUZ	<b>T</b>

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
53	27-jun-08	LAGO AGRIO	GUANTA 2	LINEA DE FLUJO 6" POZO GUANTA 2	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO PANTANO	Y 20	780	800	POR DETERMINAR	CONTROLADO ADM. DIRECTA (244-PAM-LA-2008)	SIN IDENTIFICAR	P
54	29-jun-08	LAGO AGRIO	GUANTA 2	LINEA DE FLUJO 6" POZO GUANTA 2	CORROSION	<b>CORROSION</b>	TERRENO DERECHO DE VIA	Y 20	780	800	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO ADM. DIRECTA (245-PAM-LA-2008)	SRA. LUZ SOTO	P
55	06-jul-08	LAGO AGRIO	A 40 M DE LA VALVULA BLOCK DE LOCACION DE POZO GUANTA 2	A 40 M DE LA VALVULA BLOCK DE LOCACION DE POZO GUANTA 2	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO PANTANOSO	0	345	<b>POR CUANTIFICAR</b>	5	5 % ADM. DIRECTA (251-PAM-LA-2008)		P
56	19-jul-08	LAGO AGRIO	SUMIDERO LAGO 27	SUMIDERO LAGO 27	REBOSAMIENTO SUMIDERO LAGO 27	<b>FALLA HUMANA</b>	SUELO	15	30	45	0,5	100 % ADM. DIRECTA (259-PAM-LA-2008)	SIN IDENTIFICAR	E
57	20-jul-08	LAGO AGRIO	LINEA DE REINYECCION DE AGUA ESTACION LAGO CENTRAL- ESTACION NORTE (GRUPO DE FUERZAS)	LINEA DE REINYECCION DE AGUA ESTACION LAGO CENTRAL-ESTACION NORTE (GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES 53)	ROTURA DE LA LINEA DE PVC ENTERRADA	<b>OTROS</b>		0	40	40	POR CUANTIFICAR	100 % ADM. DIRECTA (262-PAM-LA-2008)	SIN IDENTIFICAR	E
58	22-jul-08	LAGO AGRIO	GUANTA 1	CABEZAL DEL POZO GUANTA 1	AFLORACION DE CRUDO PIP LOCACION DEL POZO GTA 1	<b>OTROS</b>	TERRENO	0	56	56	POR CUANTIFICAR	100 % ADM. DIRECTA (-PAM-LA-2008)		E
59	01-ago-08	LAGO AGRIO	LAGO CENTRAL	PISCINA DE REMEDIACION A CARGO DEL PEPDA	REBOSAMIENTO DE LA PISCINA DONDE SE ENCUENTRA EL MECHERO DE LA ESTACION CENTRAL	<b>OTROS</b>	TERRENO	200	0	200	1	<b>TRABAJANDO UMR</b> (272-PAM-LA-2008)		T
60	05-ago-08	LAGO AGRIO	LINEA DE REINYECCION DE AGUA ESTACION LAGO CENTRAL- ESTACION NORTE (GRUPO DE FUERZAS)	LINEA DE REINYECCION DE AGUA ESTACION LAGO CENTRAL-ESTACION NORTE (GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES 53 RAYO)	ROTURA DE LA LINEA DE PVC ENTERRADA	<b>OTROS</b>		0	10	10	2	100 % ADM. DIRECTA (277-PAM-LA-2008)	GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES 24 RAYO	E
61	06-ago-08	LAGO AGRIO	ESTACION LAGO NORTE	ESTACION LAGO NORTE	REBOSAMIENTO DEL SUMIDERO LA ESQUINA	<b>FALLA HUMANA</b>	TERRENO DERECHO DE VIA	Y 250	0	250	1	100 % ADM. DIRECTA (280-PAM-LA-2008)		E
62	31-ago-08	LAGO AGRIO	LAGO CENTRAL	LAGO CENTRAL	REBOSAMIENTO DE LA PISCINA DONDE SE ENCUENTRA EL MECHERO DE LA ESTACION CENTRAL	<b>FALLA HUMANA</b>		260	0	260	0,5	100 % ADM. DIRECTA (319-SSA-LA-2008)		E
63	15-sep-08	LAGO AGRIO	GUANTA 1	PLATAFORMA GUANTA 1	DESGASTE LINEA DE PRODUCCION DE 6 5/8"	<b>FALLA DE EQUIPO</b>		50	0	50	4,5	100 % ADM. DIRECTA (352-CSA-LA-2008)		E
64	20-sep-08	LAGO AGRIO	GUANTA 1	GUANTA 1 - LINEA DE FLUJO GUANTA 15	CORROSION	<b>CORROSION</b>		25	0	25	3	100 % ADM. DIRECTA (355-CSA-LA-2008)		E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
65	23-sep-08	LAGO AGRIO	GUANTA 13-17	PLATAFORMA GUANTA 13-17	RUPTURA DEL PULMON (FISURA DE 1" EN JUNTA SOLDADA PULMON POWER OIL	OTROS	PANTANO ALEDAÑO AL NORTE DE LA PLATAFORMA	15	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	60	CONTROLADO ADM. DIRECTA (361-CSA-LA-2008)	SR. JUAN REQUELME	P
66	25-sep-08	LAGO AGRIO	GUANTA CENTRAL (LINEA DE FLUIDO MOTRIZ GUANTA 2 Y 11	100 M GUANTA CENTRAL MANO IZQUIERDA	CORROSION	CORROSION		20	0	20	20 GLS	100 % ADM. DIRECTA (367-CSA-LA-2008)		E
67	30-sep-08	LAGO AGRIO	POZO LAGO 44	A 20 M DEL CABEZAL - LOCACION DEL POZO LAGO 44	DAÑO EN EMPAQUE UNIVERSAL DE 2 LÍNEA DE ALTA PRESIÓN DE 3600 LIBRAS	FALLA DE EQUIPO	LOCACION POZO LAGO 44	48	0	48	4	100 %ADM. DIRECTA (316-PRO-LA-2008)		E
68	07-oct-08	LAGO AGRIO	ESTACIÓN LAGO NORTE	ESTACIÓN LAGO NORTE	ACOPLAMIENTO	OTROS	TERRENO	0	60	60	6	CONTROLADO ADM. DIRECTA (328-PRO-LA-2008)	SIN IDENTIFICAR	P
69	08-oct-08	LAGO AGRIO	PARAHUACU 2	LINEA ENTERRADA DE FLUJO DEL POZO PARAHUACU 2 A LA ALTURA DE LA VIA PRINCIPAL LAGO - GUARILMO	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO	0	0	200	20	100 % ADM. DIRECTA (329-PRO-LA-2008)	SR. SEGUNDO SALINAS Y YUBELY PAZMIÑO	E
70	12-oct-08	LAGO AGRIO	LAGO 6	PLATAFORMA LAGO 6	REBOSAMIENTO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	FALLA HUMANA		45	0	45	2 BLS	100 % ADM. DIRECTA (392-SSA-LA-2008)	NO HAY	E
71	27-oct-08	LAGO AGRIO	LAGO 49 D	LAGO 49 D	DESBORDAMIENTO CONTRAPOZO POR FALTA DE VACUUM	OTROS		200	0	200	10 GLS.	100 % ADM. DIRECTA (421-SSA-LA-2008)	NO HAY	E
72	01-nov-08	LAGO AGRIO	LAGO 6	POZO LAGO 6	FISURA EN LA LINEA DE PVC DE 6 5/8 DE REINYECCION DE AGUA	OTROS	TERRENO	200	0	200	10	100 % ADM. DIRECTA (358-PRO-LA-2008)		E
73	02-nov-08	LAGO AGRIO	LAGO 27	PLATAFORMA LAGO 27	REBOSAMIENTO DEL SUMIDERO LLENO DE CRUDO	OTROS	TERRENO	200	0	200	10	100 % ADM. DIRECTA		E
74	07-nov-08	LAGO AGRIO	GUANTA 13-17	PLATAFORMA LAGO 13-17	ROTURA DEL PULMON	OTROS		48	0	48	01 GLS		NO HAY	P
75	30-nov-08	LAGO AGRIO	PLATAFORMA GUANTA 3	PLATAFORMA GUANTA 3	REBOSAMIENTO DEL SUMIDERO	FALLA HUMANA	TERRENO	10	130	140	0,5	30 % ADM. DIRECTA (448-SSA-LA-2008)	SIN IDENTIFICAR	T
76	01-dic-08	LAGO AGRIO	KM. 6 VIA TARAPOA ANTES DE LA Y	TRAMO ANTIGUA LINEA 5 6/8 DEL OLEODUCTO GUANTA-LAGO	POR EFECTO DE AGUA LLUVIA EL REMANENTE DE CRUDO, REBOSÓ, SE PRESUME CORTE DE LINEA	DAÑO MALICIOSO	DERECHO DE VIA	30	0	30	0,5	100 % ADM. DIRECTA (486-SSA-LA-2008)		E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
77	12-dic-08	LAGO AGRIO	PLATAFORMA LAGO 16	PLATAFORMA LAGO 16	ATENTADO	DAÑO MALICIOSO	TERRENO, PLATAFORMA		0	500	20	CONTROLADO%ADM. DIRECTA		P
78	13-dic-08	LAGO AGRIO	PLATAFORMA LAGO 29	PLATAFORMA LAGO 29	REBOSAMIENTO	OTROS	PLATAFORMA			200	4 GLNES	CONTROLADO%ADM. DIRECTA		E
79	11-ene-08	CUYABENO	POZO SANSAHUARI 04	INGRESO A LA PLATAFORMA SSH- 4 (LINEA DE FLUJO POZO SSH-08)	CALICHE, CORROSION INTERNA	CORROSION	PEQUEÑO ESTERO CONTAMINADO	0	5	5	1	100 % ADM.DIRECTA (006-PAM-CUY-2008)	SIN IDENTIFICAR	E
80	12-feb-08	CUYABENO	POZO CUYABENO 8	INGRESO A LA PLATAFORMA CUY-8 RCTO. BRISAS DEL CUYABENO	CORROSION INTERNA Y EXTERNA	CORROSION	DERECHO DE VIA	0	2	2	2 GLS	100 % ADM.DIRECTA (022-PAM-CUY-2008)	NO HAY	E
81	13-mar-08	CUYABENO	VHR	AREA DE MECHEROS	TAPONAMIENTO DE FILTRO EN LA LÍNEA DE DESCARGA DEL SEPARADOR DE PRUEBA	OTROS	DERECHO DE VIA	210	0	210	2	100% ADM.DIRECTA (047-PAM-CUY-2008)	NO HAY	E
82	18-abr-08	CUYABENO	CUYABENO 14	CAMPAMENTO DE MISCELALÉOS	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO	50	0	50	3	100% (064-PAM-CUY-2008)	NO HAY	E
83	25-abr-08	CUYABENO	CUYABENO 8	INGRESO AL POZO CUYABENO 8	CORROSION INTERNA Y EXTERNA DE LA LÍNEA DE FLUJO	CORROSION	DERECHO DE VIA	4		4	1	100% ADM. DIRECTA (067-PAM-CUY-2008)	NO HAY	E
84	23-may-08	CUYABENO	SANSAHUARI-10	LINEA DE FLUJO POZO SANSAHUARI-10 TRAMO 33	CALICHE CORROSION INTERNA DE LA LINEA DE FLUJO	CORROSION	TERRENO, PANTANO, ESTERO	0	2600	2600	4	CONTROLADO (081-PAM-CUY-2008)	SIN IDENTIFICAR	P
85	03-ago-08	CUYABENO	VHR	AREA DE MECHEROS	INUNDACION DE LA BOTA DE GAS EN ESTACION VHR, LO QUE OCASIONO QUE EL CRUDO SALGA POR LOS MECHEROS.	OTROS	CONTAMINACION DE SUELO Y VEGETACION	40	0	40	20 GLS	100 % AMD. DIRECTA (114-PAM-CUY-2008)	SIN DAÑOS A TERCEROS	E
86	08-sep-08	CUYABENO	SANSAHUARI 8	LINEA DE FLUJO POZO SANSAHUARI 8 TRAMO 40. Km. 34, via La Calumeña	CALICHE, CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO, VEGETACION (PISCINA DE TILAPIAS)			240	3	CONTROLADO AMD. DIRECTA (136-SSA-CUY-2008)	SR. GUALBERTO ROMERO	P
87	21/09/2008	CUYABENO	ESTACION CUYABENO	TANQUE DE OLEODUCTO No. 2 EN LA ESTACION CUYABENO	LA VALVULA DE DRENAJE DE AGUA DEL TANQUE DE OLEODUCTO No. 2 FUE ABIERTA	DAÑO MALICIOSO	SUELO, ESTERO Y PANTANO			800	30 BLS EN PISCINA API / 60 BLS PISCINA AMORTIGUAMIENTO / 10	CONTROLADO AMD. DIRECTA (551-SSA-LIB-2008)	SIN IDENTIFICAR	P
88	02-nov-08	CUYABENO	LINEA DE FLUJO DEL POZO VHR-05 ALTURA DE LA ENTRADA POZO VHR-3	LINEA DE FLUJO POZO VHR-5	CORROSION INTERNA	CORROSION	PLATAFORMA			200	3	100 % AMD. DIRECTA (200-SSA-CUY-2008)	SR. WILSON MUÑOZ	E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
89	21-nov-08	CUYABENO	CAMPAMENTO MISCELANEOS PPR	TRAMO 55 DE LA LINEA DE FLUJO POZO CUYABENO 14	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	PANTANO	0	30	30	4	100 % AMD. DIRECTA (214-SSA-CUY-2008)	NO HAY	E
90	24-nov-08	CUYABENO	ESTACION CUYABENO	AREA DE MECHEROS ESTACION CUYABENO	ROPTURA DE SELLO DE SEGURIDAD DEL SEPARADOR DE PRODUCCION No. 2	<b>OTROS</b>	SUELO	40	0	40	0,5	100 % AMD. DIRECTA (218-SSA-CUY-2008)		E
91	25-nov-08	CUYABENO	KM. 34 VIA PUERTO EL CARMEN	KM. 34 VIA PUERTO EL CARMEN LA CALUMENA, LINEA FLUJO SSH 9 TRAMO No. 64	CORROSION INTERNA LINEA DE FLUJO SSH-9 TRAMO 64	<b>CORROSION</b>	SUELO VEGETACION Y	0	4	4	1	CONTROLADO ADM. DIRECTA (221-SSA-CUY-2008)		P
92	06-ene-08	LIBERTADOR	PARAHUACU	A 100 M DE LA ENTRADA EL POZO PARAHUACU 9	DAÑO MALICIOSO POR TERCERAS PERSONAS (CORTE DE LINEA DE FLUJO POZO PARAHUACU 9)	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	DERECHO DE VÍA Y TERCEROS	6	150	156	1	71% ADM.DIRECTA (007-PAM-LIB-2008)	SRES. CERON, SANCHEZ Y RODRIGUEZ	S
93	12-ene-08	LIBERTADOR	ATACAPI 1	PLATAFORMA DEL POZO REINYECTOR ATACAPI 1	DESBORDAMIENTO DE TANQUE REINYECTOR	<b>OTROS</b>		POR DETERMINAR	POR DETERMINAR	<b>POR DETERMINAR</b>	POR DETERMINAR	100 % ADM. DIRECTA (020-PAM-LIB-2008) PEPDA	SIN IDENTIFICAR	E
94	24-ene-08	LIBERTADOR	SECOYA	CENTRAL DE GENERACION SECOYA	FALLO DE BOMBA Y SENSOR DE ALTO NIVEL DEL TANQUE DE LODOS	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	CONTAMINACIÓN DE CANAL NATURAL DE AGUA LLUVIA	160	0	160	POR DETERMINAR	100% ADM.DIRECTA (052-PAM-LIB-2008)	NO HAY	E
95	09-feb-08	LIBERTADOR	SHUARA	20 M DE LA PLATAFORMA DEL POZO SHUARA 22 A LA ALTURA DEL POZO SHUARA 12	CORROSIÓN INTERNA DE TUBERÍA DE LINEA DE FLUJO POZO SHUARA 22	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VÍA Y PANTANO	40	1250	1290	POR DETERMINAR	100% ADM.DIRECTA (087-PAM-LIB-2008)	SR. ARGIMIRO ZAMBRANO	E
96	09-feb-08	LIBERTADOR	SECOYA	ESTACIÓN SECOYA	FALLA DE VÁLVULA FISHER DEL SEPARADOR FREE WATER	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	PLATAFORMA DE LA ESTACIÓN	750	0	750	4	100% ADM.DIRECTA (089-PAM-LIB-2008)	SR. ARGIMIRO ZAMBRANO	E
97	20-mar-08	LIBERTADOR	TAPI 3	A UNOS 800 M APROX. DE LA PLATAFORMA TAPI 3	DAÑO MALICIOSO POR TERCERAS PERSONAS (RO DE TUBERÍA)	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	DERECHO DE VÍA Y TERRENO	50	100	150	1	100% ADM. DIRECTA (198-PAM-LIB-2008)	SR. GUILLERMO SUÁREZ	E
98	07-abr-08	LIBERTADOR	TAPI 4	PLATAFORMA TAPI 4	ROTURA DE NIPLE POR FATIGA DE MATERIAL	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	PLATAFORMA	300	50	350	4	17% ADM. DIRECTA (230-PAM-LIB-2008)	SIN IDENTIFICAR	P
99	12-abr-08	LIBERTADOR	KM. 26 VIA LAGO - PACAYACU EN EL INGRESO AL CENTRO RECREATIVO	KM. 26 VIA LAGO - PACAYACU EN EL INGRESO AL CENTRO RECREATIVO CHOZA BAR LA BARRANCA, SECTOR DIURENO	COLOCACION DE VALVULA DE 2" SOLDADA PARA SUSTRARSE EL CRUDO	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	TERRENO	0	50	50	15 GLS	80 % ADM. DIRECTA (238-PAM-LIB-2008)	SR. WILBER ARROVAS	P
100	19-abr-08	LIBERTADOR	PICHINCHA-03	A 100 M DE LA PLATAFORMA DEL POZO PICHINCHA-03	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO POTRERO Y	3	9	12	2 GLS	100% (251-PAM-LIB-2008)	SIN IDENTIFICAR	E



N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
101	29-abr-08	LIBERTADOR	SHUARA 22	A 100 M ANTES DE LA ENTRADA DE LA PLATAFORMA POZO SHUARA 22	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA	50	0	50	5 gls.	100% ADM. DIRECTA (263-PAM-LIB-2008)	NO HAY	E
102	01-may-08	LIBERTADOR	SECOYA 01	A LA ENTRADA DE LA PISCINA DE RECUPERACIÓN DE LA ESTACION SUCUMBOS	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO Y ZONA PANTANOSA	100	700	800	3	CONTROLADO (267-PAM-LIB-2008)	SR. HIGINIO CALVA	P
103	21-may-08	LIBERTADOR	SECOYA 16	A 100 MTS AL SUR DE LA ENTRADA DEL POZO SECOYA 16	CORROSION EXTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA Y PANTANO	15	1000	1015	30 GLS	CONTROLADO (380-PAM-LIB-2008)	SIN IDENTIFICAR	P
104	22-may-08	LIBERTADOR	TETETE-04	PLATAFORMA POZO TETETE-04	DESGASTE DEL "O" RING DE LA VALVULA BLOCK	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO	400	POR DETERMINAR	400	15	CONTROLADO (309-PAM-LIB-2008)	SIN IDENTIFICAR	P
105	23-may-08	LIBERTADOR	SECOYA-19	ENTRADA PLATAFORMA POZO SECOYA-19	CALICHE CORROSION INTERNA DE LA LINEA DE FLUJO	<b>CORROSION</b>	TERRENO	150	850	1000	2	50,6 % ADM. DIRECTA (315-PAM-LIB-2008)	SIN IDENTIFICAR	P
106	24-may-08	LIBERTADOR	PICHINCHA-07	A 300 METROS ANTES DEL POZO PICHINCHA 03	CORROSION INTERNA DE LA LINEA	<b>CORROSION</b>	TERRENO	50	0	50	15 GLS	100 % AMD. DIRECTA (313-PAM-LIB-2008)	NO HAY	E
107	07-jun-08	LIBERTADOR	A 500 M DE LA ENTRADA A LA LOCACIÓN DEL POZO PACAYACU 5	A 500 M DE LA ENTRADA A LA LOCACIÓN DEL POZO PACAYACU 5	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA, ESTERO CON PEQUEÑAS MANCHAS EN LA VEGETACION Y	10	4000	4010	3	CONTROLADO AMD. DIRECTA (346-PAM-LIB-2008)	SRES. EDUARDO GUEVARA, CARLOS VARELA, BOLIVAR ASTUDILLO, JOSE OVACO Y FRANCISCO OVIEDO	P
108	11-jun-08	LIBERTADOR	A 150 M DE LA ENTRADA A LA LOCACIÓN DEL POZO SECOYA 19	A 150 M DE LA ENTRADA A LA LOCACIÓN DEL POZO SECOYA 19	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA Y SUELO CON VEGETACIÓN	10	500	510	POR CUANTIFICAR	56,5 % AMD. DIRECTA (354-PAM-LIB-2008)	SR. VIDAL MENDOZA	T
109	16-jun-08	LIBERTADOR	LINEA DE TRANSFERENCIA TETETE-SUCUMBOS	ALTURA DEL RIO OCANO	CORTE DE TUBERIA DE LA LINEA DE TRANSFERENCIA 6 5/8 TETETE-SUCUMBOS	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	TERRENO PANTANO	20	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	NO ESTIMADO	CONTROLADO AMD. DIRECTA (365-PAM-LIB-2008)	SIN IDENTIFICAR	P
110	26-jun-08	LIBERTADOR	PACAYACU 04	A 25 METROS DE LA ENTRADA A LA ESTACION SHUARA	CORROSION EXTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO Y LAGUNA	10	POR CUANTIFICAR	POR CUANTIFICAR	NO ESTIMADO	CONTROLADO AMD. DIRECTA (390-PAM-LIB-2008)	SRA. ANGELICA CAMPOS	P
111	28-jun-08	LIBERTADOR	A LA ALTURA A LA ENTRADA DEL POZO SHUARA 21	A LA ALTURA A LA ENTRADA DEL POZO SHUARA 21	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA	200	0	200	5 gls.	CONTROLADO AMD. DIRECTA (397-PAM-LIB-2008)	NO HAY	P
112	16-jul-08	LIBERTADOR	A LA ALTURA A LA ENTRADA DEL POZO SHUARA 21	A LA ALTURA A LA ENTRADA AL POZO SHUARA 21	CORROSION INTERNA DE LINEA ENTERRADA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA	8	0	8	10 gls.	100 % AMD. DIRECTA (411-PAM-LIB-2008)	NO HAY	E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
113	20-jul-08	LIBERTADOR	A 20 M AL SUR DEL INGRESO DEL POZO PICHINCHA 8	A 20 M AL SUR DEL INGRESO DEL POZO PICHINCHA 5	CORROSION INTERNA DE LINEA DE FLUJO DEL POZO PICHINCHA 8	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA	30	0	30	7 gls.	100 % AMD. DIRECTA (412-PAM-LIB-2008)	NO HAY	<b>E</b>
114	20-jul-08	LIBERTADOR	SHUSHUQUI 19	PLATAFORMA DEL SHUSHUQUI 19	CORTE CON SEGUETA E INTENTO DE ROBO	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	VEGETACION CONTAMINADA CON CRUDO PULVERIZADO	600	500	1100	4	80 % AMD. DIRECTA (413-PAM-LIB-2008) SUSP. POR COLONOS	SRA. CRIOLLO	<b>S</b>
115	22-jul-08	LIBERTADOR	ESTACION TAPI	ESTACION TAPI	FALTA DE MANTENIMIENTO AL SUMIDERO	<b>OTROS</b>	TERRENO	30	25	55	5 gls.	CONTROLADO AMD. DIRECTA (414-PAM-LIB-2008)	SR. RODRIGO ALVARADO	<b>P</b>
116	26-jul-08	LIBERTADOR	A +/- 500 M DEL MONUMENTO "MITAD DEL MUNDO"	A +/- 500 M DEL MONUMENTO "MITAD DEL MUNDO"	ROBO DE GRAPA	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	ZONA PANTANOSA PROPIEDAD PRIVADA	0	4000	4000	POR CUANTIFICAR	CONTROLADO AMD. DIRECTA (419-PAM-LIB-2008)	SR. HORACIO ALVAREZ	<b>P</b>
117	26-jul-08	LIBERTADOR	A 35 M DE LA ENTRADA DE LA ESTACIÓN SHUARA	A 35 M DE LA ENTRADA DE LA ESTACIÓN SHUARA	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA, TERRENO Y LAGUNILLA	5	40	45	1	CONTROLADO AMD. DIRECTA (421-PAM-LIB-2008)	SRA. ANGELICA CAMPOS	<b>P</b>
118	28-jul-08	LIBERTADOR	SHUARA 13	A 35 METROS DE LA ENTRADA DE LA ESTACION SHUARA	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA, TERRENO Y LAGUNILLA	5	40	45	POR DETERMINAR	CONTROLADO AMD. DIRECTA (423-PAM-LIB-2008)	SRA. ANGELICA CAMPO	<b>P</b>
119	02-ago-08	LIBERTADOR	SHUARA 22	PLATAFORMA DEL POZO SHUARA 22	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>		40	0	40	POR CUANTIFICAR	100 % AMD. DIRECTA (440-PAM-LIB-2008)	SIN DAÑOS A TERCEROS	<b>E</b>
120	04-ago-08	LIBERTADOR	TETETE 08	PLATAFORMA POZO TETETE 4	FATIGA DE MATERIAL (DESGASTE DE "ORING DEL VRF DE DESCARGA)	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	PLATAFORMA	30	0	30	2	100 % AMD. DIRECTA (441-PAM-LIB-2008)	SIN DANOS A TERCEROS	<b>E</b>
121	05-ago-08	LIBERTADOR	SHUARA 13	A 100 METROS DE LA ENTRADA DE LA ESTACION SHUARA	CORROSION INTERNA DE LA TUBERIA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA	20	0	20	POR DETERMINAR	CONTROLADO AMD. DIRECTA (442-PAM-LIB-2008)		<b>P</b>
122	18-ago-08	LIBERTADOR	SHUSHUQUI	A UNOS 600 APROX. AL NORTE DE LA ESTACION SHUSHUQUI	DAÑO MALICIOSO DE TERCERAS PERSONAS (INTENTO DE ROBO TUBERÍA)	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	DDV Y AREA PANTANOSA	10	30	40	15 GLS	CONTROLADO AMD. DIRECTA (481-PAM-LIB-2008)	SR. CALERO	<b>P</b>
123	19-ago-08	LIBERTADOR	TAPI 4	PLATAFORMA TAPI 4	FATIGA DE MATERIAL (VALVULA WING DE INYECCION)	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	PLATAFORMA DEL POZO TAPI 4	300	0	300	0,5	100 % AMD. DIRECTA (486-PAM-LIB-2008)		<b>E</b>
124	27-ago-08	LIBERTADOR	AREA DE MECHEROS ESTACION SHUARA	AREA DE MECHEROS ESTACION SHUARA	INUNDACION DE LOS SEPARADORES DE PRODUCCION POR FALLA DE COMPRESOR DE AIRE Y DAÑO EN EL CONTROLADOR DE	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	AREA DE MECHEROS (TERRENO Y MALEZA MANCHADA CON PARTICULAS DE	400	0	400	3	100 ADM. DIRECTA (506-CSA-LIB-2008)	NO HAY	<b>E</b>

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
125	31-ago-08	LIBERTADOR	A 35 M DE LA ESTRADA DE LA ESTACION SHUARA	A 35 M DE LA ESTRADA DE LA ESTACION SHUARA (LINEA DE FLUJO SHUARA 13)	CORROSION INTERNA DE LA TUBERIA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA, TERRENO Y LAGUNA	10	90	100	10 GLS.	10 % AMD. DIRECTA (509-PAM-LIB-2008)	SRA. ANGELICA CAMPO	P
126	31-ago-08	LIBERTADOR	AREA DE SUMIDERO ESTACION TETETE	AREA DE SUMIDERO ESTACION TETETE	FALLA DE EQUIPO, REBOSAMIENTO DE SUMIDERO (TAPONAMIENTO DE VALVULA)	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO, ESTERO	100	100	200	10 GLS.	5 % AMD. DIRECTA (519-PAM-LIB-2008)	SRA. REBECA ZAPATA	P
127	15-sep-08	LIBERTADOR	VIA A LA ESTACION FRONTERA	VIA A LA ESTACION FRONTERA	ROTURA DE LINEA DE TRANSF. DE AGUA DE FORMACION FRONTERA-TAPI	<b>OTROS</b>	DDV, ESTERO Y PANTANO	20	POR DETERMINAR	20	POR DETERMINAR	20,5 % AMD. DIRECTA (549-SSA-LIB-2008)	SRA. MARIA BRAVO	P
128	16-sep-08	LIBERTADOR	A 35 M DE LA ENTRADA DE LA ESTACION SHUARA	A 35 M DE LA ENTRADA DE LA ESTACION SHUARA	CORROSION INTERNA DE LA TUBERIA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA	30	0	30	15 GLS	100 % AMD. DIRECTA (551-SSA-LIB-2008)	N O HAY	E
129	08-oct-08	LIBERTADOR	LINEA DE TRANSFERENCIA DE AGUA DE FORMACION TUBERIA ENTERRADA DE TUBERIA DE 6 PULGADAS VIA	LINEA DE TRANSFERENCIA DE AGUA DE FORMACION TUBERIA ENTERRADA DE TUBERIA DE 6 PULGADAS VIA FRONTERA TAPI	ROTURA DE LINEA DE TRANSFERENCIA	<b>OTROS</b>	DERECHO DE VIA, ESTERO Y PANTANO	10	5000	5010	POR DETERMINAR	45 % AMD. DIRECTA (589-SSA-LIB-2008)	MARIA BRAVO Y JULIO RAMIREZ	T
130	08-oct-08	LIBERTADOR	PICHINCHA 7	LINEA DE FLUJO DEL POZO PICHINCHA 7	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA,	50	100	150	3	100 % AMD. DIRECTA (591-SSA-LIB-2008)	POR IDENTIFICAR	E
131	27-oct-08	LIBERTADOR	VIA A LA ESTACION FRONTERA	LINEA DE TRANSFERENCIA DE AGUA DE FORMACION TUBERIA ENTERRADA PVC 6" VIA FRONTERA TAPI	ROTURA DE LINEA DE TRANSFERENCIA DE AGUA FORMACION FRONTERA-TAPI	<b>OTROS</b>	DDV, ESTERO Y PANTANO	15	4500	4515	POR DETERMINAR	45 AMD. DIRECTA (631-SSA-CUY-2008)	SIN IDENTIFICAR	T
132	08-nov-08	LIBERTADOR	PLATAFORMA DEL POZO SHUARA 22	PLATAFORMA DEL POZO SHUARA 22	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	PLATAFORMA	4	0	4	6 GLS.	100 % AMD. DIRECTA (665-SSA-LIB-2008)	POR IDENTIFICAR	E
133	20-nov-08	LIBERTADOR	VIA A LA ESTACION FRONTERA	LINEA DE TRANSFERENCIA DE AGUA DE FORMACION TUBERIA ENTERRADA PVC 6" VIA FRONTERA TAPI	ROTURA DEL EMPAQUE UNION DE TUBERIA	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	DERECHO DE VIA ESTERO Y PANTANO	50	POR IDENTIFICAR	50	POR CUANTIFICAR	45 % AMD. DIRECTA (688-SSA-LIB-2008)	POR IDENTIFICAR	T
134	21-nov-08	LIBERTADOR	VIA A LA ESTACION FRONTERA	LINEA DE TRANSFERENCIA DE AGUA DE FORMACION TUBERIA ENTERRADA PVC 6" VIA FRONTERA TAPI	ROTURA DEL EMPAQUE UNION DE TUBERIA	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	DERECHO DE VIA ESTERO Y PANTANO	50	POR IDENTIFICAR	50	POR CUANTIFICAR	45 % AMD. DIRECTA (690-SSA-LIB-2008)	POR IDENTIFICAR	T
135	22-nov-08	LIBERTADOR	ENTRADA A LA PLATAFORMA DEL POZO SECOYA 19	LINEA DEL FLUJO SECOYA 19	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERCEROS	0	1600	1600	3 BLS	38 % AMD. DIRECTA (689-SSA-LIB-2008)	SR VIDAL MENDOZA	P

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
136	23-nov-08	LIBERTADOR	100 M ANTES DE LA ENTRADA DE LA PLATAFORMA DEL POZO SHUARA 22	LINEA DEL FLUJO DEL POZO SHUARA 22	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	SUELO CON VEGETACION	0	8	8	4 GLNES	100 % AMD. DIRECTA (693-SSA-LIB-2008)		E
137	01-dic-08	LIBERTADOR	PLATAFORMA SHUARA 9	PLATAFORMA SHUARA 9	DESBORDAMIENTO DEL SUMIDERO POR INTENSAS LLUVIAS	<b>OTROS</b>	PLATAFORMA DEL POZO	600	300	900	1	50 % AMD. DIRECTA (699-SSA-LIB-2008)		P
138	01-dic-08	LIBERTADOR	ENTRADA POZO SHUSHUQUI 4	LINEA ABANDONADA A LA ENTRADA POZO SHUSHUQUI 4	CRUDO EMPAQUETADO EN LINEA ABANDONADA	<b>OTROS</b>		0	680	680	1	50 % AMD. DIRECTA (700-SSA-LIB-2008)	SRES. FREDDY LUDEÑA Y AGUSTIN CUENCA	P
139	09-dic-08	LIBERTADOR	SECOYA	SECOYA	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	0	0	50	50	20 GLS.	100 %\$ AMD. DIRECTA SSA-LIB (M.724-SSA-LIB-2008)		E
140	14-dic-08	LIBERTADOR	ESTACION SHUSHUQUI	VALVULA DE 8" DE POWER OIL EN LA ESTACION SHUSHUQUI	DESAJUSTE DE PERNO DE DESFOGUE	<b>OTROS</b>	TERRENO	60	240	300	2	AMD. DIRECTA (735-SSA-LIB-2008)	SR. EUSEBIO ROMERO	P
141	19-dic-08	LIBERTADOR	SHUSHUQUI	100 M AL SUR DE LA ENTRADA DEL POZO SHUSHUQUI 14	DAÑO MALICIOSO POR TERCERAS PERSONAS (CORTE DE TUBERIA)	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	DERECHO DE VIA Y PANTANO	4	100	104	40 GLS.	CONTROLADO AMD. DIRECTA (745-SSA-LIB-2008)	SR. CALVA	P
142	02-ene-08	SACHA	SACHA 59	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 59	DAÑO DE LA VÁLVULA WING CABEZAL	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO	POR CUANTIFICAR	3	<b>POR CUANTIFICAR</b>	3	100 % AMD. DIRECTA (001-D-SAC-2008)	SIN IDENTIFICAR	E
143	07-ene-08	SACHA	SACHA 101	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 101	DANO DE LA VÁLVULA BLOCK DE ESTACIÓN	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	PLATAFORMA	16	0	16	2	100% AMD. DIRECTA(002-D-SAC-2008)	NO HAY	E
144	19-feb-08	SACHA	SACHA 10	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 10	DAÑO DE LA VÁLVULA BLOCK	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO	200	1500	1700	3	50% ADM. DIRECTA (003-D-SAC-2008)	NO HAY	S
145	21-feb-08	SACHA	SACHA 41	LÍNEA DE FLUJO DE 6 5/8" DEL POZO SACHA 41	CORROSIÓN INTERNA	<b>CORROSION</b>	OTROS. AREA PANTANOSA	200	100	300	2	100% AMD. DIRECTA (004-D-SAC-2008)	NO HAY	E
146	22-feb-08	SACHA	SACHA 10	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 10	ROTURA DEL EMPAQUE DE LA VÁLVULA BLOCK DE LA LÍNEA DE FLUJO 4" DEL POZO SACHA 10	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO	640	60	700	2	100% AMD. DIRECTA (005-D-SAC-2008)	SIN IDENTIFICAR	E
147	15-mar-08	SACHA	UNIDAD POWER OIL No. 07 BLOQUE A	UNIDAD POWER OIL No. 07 BLOQUE A	ROTURA DEL PLUNGER DE LA BOMBA DE ALTA PRESIÓN	<b>OTROS</b>		100	0	100	3	95% AMD. DIRECTA (006-D-SAC-2008)	NO HAY	P

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
148	28-mar-08	SACHA	SACHA 102	LÍNEA DE FLUJO DEL POZO SACHA 102	ROTURA DE LA LÍNEA DE FLUJO POR CORROSIÓN INTERNA LÍNEA DE FLUJO 6 5/8"	<b>CORROSION</b>	TERRENO	20	40	<b>60</b>	2	100 % ADM. DIRECTA (007-D-SAC-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>E</b>
149	15-abr-08	SACHA	SACHA 4B	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 4B	DESACOPLE DE MANGUERAS DE UNIDAD MTU DE LA CIA. SERTECPET No. 5	<b>OTROS</b>	TERRENO	0	1000	<b>1000</b>	3	100% POR LA EMPRESA SERTEPET A TRAVES DE CIA CORENA (008-D-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
150	03-may-08	SACHA	SUMIDERO DE PRODUCCIÓN ESTACION SACHA CENTRAL	SUMIDERO DE PRODUCCIÓN ESTACION SACHA CENTRAL	ROTURA DEL EMPAQUE DE LA BOMBA DEL SUMIDERO DE PRODUCCIÓN	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	PLATAFORMA	300	0	<b>300</b>	2	100% ADM. DIRECTA (009-D-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
151	12-may-08	SACHA	SACHA 63	A LA ALTURA DE LA PLATAFORMA DEL POZO SACHA 58	DAÑO EN EL EMPAQUE DE BRIDA	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO	200	100	<b>300</b>	4	97% ADM.DIRECTA (010-D-SAC-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>P</b>
152	16-may-08	SACHA	SACHA 100	POZO REINYECTOR	ROTURA DE REDUCCION DESGASTE DE MATERIAL	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO	900		<b>900</b>	30 (AGUA DE FORMACION)	100% ADM.DIRECTA (011-D-SAC-2008)	ASOCIACION DE CACAOTEROS SAN CARLOS (59 QUINTALES)	<b>E</b>
153	27-may-08	SACHA	SACHA 01	SUMIDERO DE LA PLATAFORMA DEL POZO	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO	<b>FALLA HUMANA</b>	TERRENO ESTERO	100	400	<b>500</b>	1	100 % ADM. DIRECTA (012-D-SAC-2008)	SRA. GRIMANEZ GAROFALO Y SR. MERIZALDE	<b>E</b>
154	16-jun-08	SACHA	SACHA 19	LÍNEA DE FLUJO DE 4 1/2	CORROSION INTERNA Y EXTERNA DE LA LÍNEA DE FLUJO	<b>CORROSION</b>	TERRENO	200	0	<b>200</b>	1 1/2	100% ADM.DIRECTA DO (013-D-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
155	16-jun-08	SACHA	SACHA 197	LÍNEA DE FLUJO DE 4 1/2, AL INGRESO DEL MANIFOLD DE LA ESTACION SACHA CENTRAL	CORROSION INTERNA DE LA LÍNEA DE FLUJO	<b>CORROSION</b>	TERRENO	150	0	<b>150</b>	2 1/2	100 % ADM. DIRECTA (014-D-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
156	23-jun-08	SACHA	TANQUE DE LAVADO ESTACION SACHA CENTRAL	LÍNEA DE ENTRADA AL TANQUE DE LAVADO ESTACION SACHA CENTRAL	CORROSION INTERNA EN LA LÍNEA DE ENTRADA AL TANQUE DE LAVADO	<b>CORROSION</b>	TERRENO	300	0	<b>300</b>	3	100 % ADM. DIRECTA (015-D-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
157	04-ago-08	SACHA	ESTACION SUR- ESTACION SACHA CENTRAL	LÍNEA DE TRANSFERENCIA DE LA ESTACION SUR Y ESTACION SACHA CENTRAL	CORROSION INTERNA DE LA LÍNEA DE TRANSFERENCIA	<b>CORROSION</b>	CUBETO DEL TANQUE	300		<b>300</b>	3	100 % ADM. DIRECTA (016-D-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
158	12-ago-08	SACHA	LÍNEA DE POWER OIL 3 1/2 DEL POZO SACHA 21	LÍNEA DE POWER OIL 3 1/2 DEL POZO SACHA 21 SECTOR LAS PALMAS	DAÑO MALICIOSO POR TERCEROS	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	TERRENO	500	500	<b>1000</b>	3	100 % ADM. DIRECTA (017-D-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
159	23-ago-08	SACHA	POZO SACHA 157	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 157	VALVULA DE SALIDA DAÑADA	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	DERECHO DE VIA	150	0	<b>150</b>	1	100 % ADM. DIRECTA (018-D-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO	
160	09-sep-08	SACHA		POZO SACHA 51 A LA ALTURA DEL 20	LINEA DE FLUJO DE 6" 5 OCTAVOS DEL POZO SACHA 51 A LA ALTURA DEL 20	CORROSION INTERNA LINEA DE FLUJO	<b>CORROSION</b>	DERECHO DE VIA	100	0	<b>100</b>	2	100% ADM. DIRECTA (019-D-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
161	11-sep-08	SACHA		LINEA DE POWER OIL 4 1/2 DEL POZO SACHA 91	LINEA DE POWER OIL 4 1/2 DEL POZO SACHA 91	CORTE DE LA LINEA DAÑOS POR OTROS	<b>DAÑO MALICIOSO</b>	DERECHO DE VIA	100	2900	<b>3000</b>	3	60,5 %ADM. DIRECTA (020-D-SAC-2008)	NO HAY	<b>T</b>
162	03-oct-08	SACHA		SACHA 192	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 192	FALLA DE BOMBA DE TRANSFERENCIA POR TAPONAMIENTO DE LINEA Y FALLA DE OPERACIÓN DEL AYUDANTE DE LOCACIÓN	<b>FALLA DE EQUIPO</b>		200	0	<b>200</b>	4 BLS	100 % ADM. DIRECTA (385-SSA-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
163	07-oct-08	SACHA		SACHA 41	LINEA DE FLUJO 6 5/8" POZO SACHA 41	CORROSION INTERNA	<b>CORROSION</b>	TERRENO	100	3500	<b>3600</b>	10 BLS	100 % ADM. DIRECTA (021-SSA-SAC-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>E</b>
164	13-oct-08	SACHA		SACHA 133	PLATAFORMA CABEZAL DEL POZO SACHA 133	ROTURA DE EMPAQUE DE LA VALVULA WING DEL CABEZAL	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO	0	100	<b>100</b>	1 BLS	100 % ADM. DIRECTA (022-SSA-SAC-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>E</b>
165	23-oct-08	SACHA		SACHA 213D	PLATAFORMA SACHA 213D	REBOSAMIENTO DE CONTRAPOZO DE LA PLATAFORMA SACHA 213D POR TORRENCIAL AGUACERO	<b>OTROS</b>		200	0	<b>200</b>	0,5 BLS	100% ADM. DIRECTA (24-SSA-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
166	26-oct-08	SACHA		SACHA 196D	POZO SACHA 196D	ACOPLAMIENTO	<b>OTROS</b>	PLATAFORMA DEL POZO			<b>50</b>	1/4	100% ADM. DIRECTA(472-SAC-PRO-2008)		<b>E</b>
167	07-nov-08	SACHA		SACHA 169D	PLATAFORMA DEL POZO SACHA 169D	FALLA DEL EQUIPO Y FALLA HUMANA (DESCONEXION DEL ACOPLA DEL VACUUM	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	PLATAFORMA DEL POZO	80	0	<b>80</b>	3	100% ADM. DIRECTA (26-SSA-SAC-2008)	NO HAY	<b>E</b>
168	08-nov-08	SACHA	SACHA	ESTACION CENTRAL	SACHA UNIDAD AJAX 07	ROTURA DE DOS BARRAS TELESCOPICAS DE LA UNIDAD AJAX 07- FATIGA DE MATERIAL	<b>OTROS</b>	TERRENO PPR			<b>100</b>	1 BLS	100% ADM. DIRECTA (27-SSA-SAC-2008)(499-SAC-PRO-2008)		<b>E</b>
169	09-nov-08	SACHA	SACHA	ESTACION CENTRAL	SACHA CUBETO TANQUE SURGENCIA	DAÑO EMPAQUE DE BRIDA	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO		0	<b>500</b>	8	100% ADM. DIRECTA (28-SSA-SAC-2008)(501-SAC-PRO-2008)	NO HAY	<b>E</b>
170	17-nov-08	SACHA		PLATAFORMA DEL POZO SACHA 58	DEL POZO SACHA 58 COMUNIDAD REINA DEL ORIENTE	UNION DAÑADA	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	TERRENO	300	1200	<b>1500</b>	4 1/2	85% ADM. DIRECTA (30-SSA-SAC-2008)	SR, SEGUNDO ORDOÑEZ	<b>S</b>
171	01-ene-08	SHUSHUFINDI		SSFD 46	AREA DEL SISTEMA POWER OIL	ROTURA DE LA BASE DEL PULMON OPUESTA A LA VÁLVULA DE ENTRADA	<b>FALLA DE EQUIPO</b>	CONTAMINACIÓN DE SUELO Y MALEZA	320	80	<b>400</b>	4	100 % ADM. DIRECTA(001-PAM-SSFD-2008)	SIN IDENTIFICAR	<b>E</b>

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
172	13-ene-08	SHUSHUFINDI	SSFD 107	LA PRIMAVERA, LINEA DE FLUJO 107 A 400 M ANTES DE LLEGAR A LA ESTACION AGUARICO SENTIDO SUR NORTE	POR CAMBIO DE GRAPA (FALTA SEGURIDAD EN TORNILLOS)	OTROS	CONTAMINACIÓN DE SUELO	150	150	300	2	100% ADM. DIRECTA (019-PAM-SSFD-2008)	SR. FAUSTO GARCIA	E
173	20-ene-08	SHUSHUFINDI	SSFD 81	AVENIDA UNIDAD NACIONAL Y VIA LIMONCOCHA ESQUINA	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	CONTAMINACIÓN DE SUELO	2	0	2	3 GLS.	100% ADM. DIRECTA(027-PAM-SSFD-2008)	NO HAY	E
174	05-feb-08	SHUSHUFINDI	SSFD 99	LINEA DE FLUJO DEL POZO SSFD 99 (FRENTE AL ACCESO AL POZO SSFD 53)	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	CONTAMINACIÓN DE SUELO FIRME Y PANTANO	50	950	1000	4	34% ADM. DIRECTA (054-PAM-SSFD-2008)	SR. OCTAVIO GRANDA	P
175	14-feb-08	SHUSHUFINDI	UNIDADES ACT. # 1 DE LA ESTACION SUR	UNIDADES ACT. # 1 DE LA ESTACION SUR	ROTURA DE ACOPLER UNIDAD DE CALIBRACIÓN	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACIÓN DE SUELO FIRME Y PANTANO	240	0	240	1	100% ADM. DIRECTA (065-PAM-SSFD-2008)	NO HAY	E
176	19-mar-08	SHUSHUFINDI	SSFD-99	LINEA DE FLUJO DEL POZO SSFD 99 A 150 M DEL PUENTE DEL RIO ENO	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	CONTAMINACIÓN DE SUELO FIRME	190	0	190	2	100% ADM. DIRECTA (113-PAM-SSFD-2008)	NO HAY	E
177	25-mar-08	SHUSHUFINDI	SSFD-99	LINEA DE FLUJO DEL POZO SSFD 99 SECTOR PUENTE DEL RIO ENO	CORROSIÓN INTERNA	CORROSION	CONTAMINACIÓN DE SUELO Y AGUA (RIO ENO)	96	0	96	5	100 % ADM. DIRECTA (120-PAM-SSFD-2008)	NO HAY	E
178	29-mar-08	SHUSHUFINDI	SSFD-104D	A LADO DERECHO EN LA VIA SSFD-SUROESTE -A LA ALTURA DE LA LOCACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DEL POZO SSFD-104D -	ROTURA DE TUBERIA POR UN TRACTOR DEL CUERPO INGENIEROS	FALLA HUMANA	CONTAMINACIÓN DE SUELO	200	0	200	185	100% ADM. DIRECTA (127-PAM-SSFD-2008)	NO HAY	E
179	22-may-08	SHUSHUFINDI	SSFD-37	TK. De almacenamiento de crudo	REBOSAMIENTO DEL TANQUE NEGLIGENCIA DEL AYUDANTE	FALLA HUMANA	TERRENO, PANTANO, ESTERO	500	2150	2650	5	100 %ADM. DIRECTA (197-PAM-SSFD-2008) POR LA UMR	SIN IDENTIFICAR	E
180	25-jun-08	SHUSHUFINDI	SSFD-19	PLATAFORMA POZO SSFD 72	CORROSION INTERNA	CORROSION	TERRENO	600	0	600	2	100 % ADM. DIRECTA (255-PAM-SSFD-2008)	NO HAY	E
181	27-jun-08	SHUSHUFINDI	SSFD-104D	PLATAFORMA POZO SSFD 104D	MAL CERRADA VALVULA DE 3" DEL TANQUE BOTA DE PRUEBAS POR PARTE DEL PERSONAL DEL TALLADO DYGOIL RIG-20	FALLA HUMANA	TERRENO	400	0	400	1,5	100 %ADM. DIRECTA (260-PAM-SSFD-2008)	NO HAY	E
182	23-jul-08	SHUSHUFINDI	ESTACION SUROESTE	ESTACION SSFD SUROESTE	VALVULA 6" CON PROBLEMA DE CORROSION (EXISTIA LIQUEO)	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACIÓN ESTACION SUROESTE	500	250	750	1,5	100 % ADM. DIRECTA (277-PAM-SSFD-2008)	JOSE GUILLERMO PINZON, NORMA PINZON	E
183	03-ago-08	SHUSHUFINDI	PLATAFORMA SSF 101	PLATAFORMA SSF 101	REBOSA EL CRUDO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO POR FALLA DE LA BOMBA DE TRANSFERENCIA	FALLA DE EQUIPO	CONTAMINACION DE SUELO FIRME	36	30	66	2	100 ADM. DIRECTA (290-PAM-SSFD-2008)	SIN IDENTIFICAR	E

N°	FECHA	AREA	SECTOR	LUGAR DEL SINIESTRO	DESCRIPCION DEL SINIESTRO	CAUSA	DAÑOS CAUSADOS	PPR m2	AT m2	SUPERFICIE CONTAMINADA m2	VOLUMEN APROX DERRAMADO BLS	AVANCE PORCENTUAL (SINIESTRO REPORTADO CON):	TERCEROS AFECTADOS	ESTADO
184	14-ago-08	SHUSHUFINDI	PLATAFORMA SSF 18	PLATAFORMA SSF 18	REBOSE DEL TANQUE DE LODOS	OTROS	CONTAMINACION DE SUELO FIRME Y PANTANO	360	30 a profu de 10 cm y 60 a profundidad de 80 cm	450	6	100 % ADM. DIRECTA (290-PAM-SSF-2008)	SIN IDENTIFICAR	E
185	18-sep-08	SHUSHUFINDI	PLATAFORMA SSF 46	VÁLVULA POZO SSFD 46	APERTURA DE VÁLVULA DE PULMÓN DE SUCCIÓN	DAÑO MALICIOSO	CONTAMINACION DE SUELO FIRME	1000	1600	2600	15	25% ADM. DIRECTA (373-SSA-SSF-2008)	ALFONSO QUILUMBA	T
186	18-oct-08	SHUSHUFINDI	ESTACIONES SUR OESTE - SUR A LA CENTRAL SSFD	ESTACIONES SUR OESTE - SUR A LA CENTRAL SSFD (A 50 M DEL ACCESO DEL POZO SSFD 73 SENTIDO SURNORTE)	INCIDENTE DE TRABAJO (ROTURA NEPLO 3/4" DEL DESGASIFICADOR DE LA LINEA DE TRANSFERENCIA DE 12"	FALLA HUMANA	CONTAMINACION DE SUELO FIRME (DERECHO DE VIA)	200	0	200	120 BLS	100 % ADM. DIRECTA (439-SSA-SSF-2008)	NO HAY	E
187	23-oct-08	SHUSHUFINDI	ESTACION NORTE	ESTACION NORTE	FALLA OPERATIVA DEL VACUUM	FALLA HUMANA	CONTAMINACION DE SUELO FIRME (SUELO DE USO INDUSTRIAL)	100	0	100	1 GL.	100 % ADM. DIRECTA (450-SSA-SSF-2008)	NO HAY	E
188	11-nov-08	SHUSHUFINDI	LINEA DE FLUJO SSF-107D	LINEA DE FLUJO SSF-107 VIA A LA ESTACION AGUARICO, A 200 M DEL POZO AGUARICO 10, SENTIDO NORTE	CORTE CON CORTA FRIO	DAÑO MALICIOSO	CONTAMINACION DE SUELO FIRME (SUELO DE USO INDUSTRIAL)	5	0	5	7 GL.	100 % ADM. DIRECTA (478-SSA-SSF-2008)	NO HAY	E
189	14-nov-08	SHUSHUFINDI	LINEA DE FLUJO SSF-81	LINEA DE FLUJO DE 4" POZO SSFD-81 EN LA PLATAFORMA DEL POZO SSFD 81	DESCUIDO DE LA MOTO NIVELADORA DEL CUERPO DE INGENIEROS AFECTANDO LA VALVULA DE AGUJA	OTROS	CONTAMINACION SUELO FIRME (DERECHO DE VIA DE PPR	105	0	105	30 GL.	100 % ADM. DIRECTA (482-SSA-SSF-2008)	NO HAY	E
190	16-nov-08	SHUSHUFINDI	DRAGO 1	ENTRADA ACCESO DRAGO 1 PARROQUIA 7 DE JULIO	DESCUIDO VACUUM DE 180 BLS DE LA CIA TREE Oil	OTROS	CONTAMINACION DE VIA ASFALTADA Y 150 M DE INGRESO AL POZO DRAGO 01	31500	0	31500	40	100 %ADM. DIRECTA (484-SSA-SSF-2008)	NO HAY	E
191	23-nov-08	SHUSHUFINDI	POZO SSFD-02	LINEA 6 5/8 DE FLUO SSFD-02	NEGLIGENCIA DEL AYUDANTE DEL POZO SSFD 02	FALLA HUMANA	CONTAMINACION DE LA CUNETAS DE VIA LASTRADA	60	0	60	10 GLS.	100 % ADM. DIRECTA (491-SSA-SSF-2008)	NO HAY	E
192	30-nov-08	SHUSHUFINDI	POZO SSFD 62	PLATAFORMA DEL POZO SSFD 62	DESBORDE DEL SUMIDERO DEL POZO SSFD-62 POR INTENSA LLUVIA	OTROS	CONTAMINACION PLATAFORMA POZO SSFD-62	50	0	50	2 GLS	100 % ADM. DIRECTA (503-SSA-SSF-2008)	NO HAY	E
193	27-dic-08	SHUSHUFINDI	POZO SSFD 20B	POZO SSFD 20B	CORROSION DEL NEPLO DE LA VALVULA DE AGUJA DEL POZO SSFD 20B	CORROSION	PLATAFORMA	400	0	400	10 GLS	52 % ADM. DIRECTA (534-SSA-SSF-2008)	NO HAY	T

**SIMBOLOGÍA**

AT: Afectación a terceros / PPR: PETROPRODUCCIÓN

E= Ejecutado / T= Trabajando / S= Suspendido / P= Pendiente