

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

N°	FECHA DEL DERRAME	AREA	CAMPO	LUGAR DEL SINIESTRO	CAUSA DEL SINIESTRO	CAUSA	VOLUMENES DERRAMADOS BARRILES	AREA AFECTADA EN m ²	AFECTACION A TERCEROS	ESTADO
1	8/01/2011	LAGO AGRIO	Parahuacu	Pozo Parahuaco 18	Viento por amenaza de lluvia se apaga el mechero no hay combustión	IMPREVISTO NATURAL	23 Bls	1710	NO	Concluido
2	31/01/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Aproximadamente a 300 metros del cabezal del pozo Guanta 12	Corrosión Interna	CORROSIÓN	0,5 Bls	12	NO	Concluido
3	12/02/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Estación Guanta Central	Corrosión interna de la línea enterrada 6 5/8"	CORROSIÓN	2 Bls	1874	NO	Concluido
4	24/02/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Comunidad Voluntad de Dios	Rebosamiento del Contra Pozo Guanta 18	FALLA HUMANA	0,2 Bls	180	SI	Concluido
5	27/02/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Pozo Guanta 03	Rotura del Empaque	FALLA DE EQUIPO	10 Bls	30	SI	Concluido
6	17/03/2011	LAGO AGRIO	Lago	Pozo Lago 06.	Apertura de válvula de tanque horizontal.	ATENTADO	2 Bls	125	NO	Concluido
7	4/04/2011	LAGO AGRIO	Lago	Estación Lago Central	Daño manguera de 4"	ATENTADO	10 Bls	30	NO	Concluido

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

8	6/04/2011	LAGO AGRIO	Lago	Estación Lago Norte	Desbordamiento de Sumidero	FALLA HUMANA	2 Bls	800	NO	Concluido
9	6/04/2011	LAGO AGRIO	Parahuacu	Estación Parahuaco	Daño en capilar de Válvula de aguja de Unidad Triplex #1	FALLA HUMANA	3 Bls	100	NO	Concluido
10	6/04/2011	LAGO AGRIO	Lago	Plataforma Lago 04	Rotura de plunger de la bomba de la unidad MTU de SOLIPET	FALLA DE EQUIPO	3 Bls	30	NO	Concluido
11	2/05/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Guanta 22D	Rebosamiento de Sumidero por exceso de Lluvia	IMPREVISTO NATURAL	1 Bls	1250	SI	Concluido
12	5/05/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Plataforma Guanta 17	Rotura de Plunger en Unidad Triplex	FALLA DE EQUIPO	15 Bls	100	NO	Concluido
13	8/06/2011	LAGO AGRIO	Lago	Pozo Lago 37	Rebosamiento de Tanque	FALLA HUMANA	2 Bls	30	NO	Concluido
14	8/06/2011	LAGO AGRIO	Lago	Est. Lago Central	Fuga en Universal de línea de alta presión pozo Lago 38	FALLA DE EQUIPO	5 Bls	30	NO	Concluido
15	14/06/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Plataforma Guanta 01	Rebosamiento de Sumidero	FALLA HUMANA	2 Bls	10020	SI	Concluido

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

16	30/06/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Plataforma Guanta 16	Liqueo de condensados del mechero, mal funcionamiento del mechero	FALLA HUMANA	1 Bls	50	NO	Concluido
17	30/06/2011	LAGO AGRIO	Lago	Est. Lago Central	Rebosamiento de Sumidero	FALLA HUMANA	1 Bls		NO	Concluido
18	4/07/2011	LAGO AGRIO	Lago	Las Pirámides	Rotura de la Tubería	FALLA DE EQUIPO	150 Bls	3500	SI	Concluido
19	16/07/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Plataforma Guanta 11.	rotura de la válvula de 1" de la línea de drenaje en la unidad tripelx.	FALLA DE EQUIPO	2 Bls	150	NO	Concluido
20	10/09/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Estación Guanta Central	Rebosamiento de tanque bota de 500 Bls.	FALLA HUMANA	4 Bls	1000	NO	Concluido
21	16/10/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Plataforma Guanta 16.	Rebosamiento del tanque de Barriales.	FALLA HUMANA	3 Bls	15	NO	Concluido
22	6/10/2011	LAGO AGRIO	Lago	Plataforma Lago 02.	Corrosión interna de tubería	CORROSIÓN	4 Bls	190	SI	Concluido
23	30/10/2011	LAGO AGRIO	Parahuacu	Plataforma PRH-16	Fatiga del material de la universal de la línea de alta presión de inyección de fluido motriz al pozo PRH- 16	FALLA DE EQUIPO	10 Bls	130	NO	Concluido

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

24	30/11/2011	LAGO AGRIO	Guanta	Plataforma del pozo Guanta 03.	Atentado (corte) de las líneas de succión y descarga.	ATENTADO	3,5 Bls	60	NO	Concluido
25	7/12/2011	LAGO AGRIO	Lago	Estacion Lago Norte	rebosameinto del sumidero de las bombas ACT.	FALLA HUMANA	2 Bls	600	SI	CONTROLADO
26	9/12/2011	LAGO AGRIO	Lago	Pozo Lago 23.	rotura de la línea de resirculacion por la posible fatiga de material.	FALLA DE EQUIPO	no determinado	34600	si	CONTROLADO
27	05/01/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame en el Pozo de reinyección Cuy 18.	Variación de energía lo que provoco derrame en el sumidero en el pozo CUY No.18.	FALLA DE EQUIPO	20 GlS	69	No	Concluido
28	16/01/2011	CUYABENO	Sansahuari	Línea fuera de servicio empaquetada con agua y trazas de crudo a la altura de la Calumeña entrada al SSH 07	Corrosión interna de la línea de flujo	CORROSIÓN	25 GlS	65	No	Concluido
29	17/01/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Línea de flujo Cuy 09 tramo 19	Corrosión interna de la línea de flujo	CORROSIÓN	6 Bls	150	No	Concluido
30	22/01/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Línea de fluido motriz N° 8 CUY-09	Liqueo brida válvula seccionadora	CORROSIÓN	0,5 Bls	30	No	En proceso.
31	01/02/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Entrada a ramal norte línea de Cuyabeno 9 tramo 17	Corrosión interna de la línea de flujo	CORROSIÓN	1 Bls	10	No	Concluido

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

32	02/02/2011 04:30:00	CUYABENO	Tipishca	Derrame en la vía Tipishca – Puerto El Carmen	Falla tapa en la estoquilla del tanque	FALLA DE EQUIPO	1,5 Bls	940	No	Concluido
33	12/02/2011 08:30:00	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame línea de flujo Cuy 09 tramo 30	Corrosión interna de la línea de flujo	CORROSIÓN	2 Bls	20	No	Concluido
34	15/02/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame línea de flujo Cuy 09 entre el tramo 29-30 cercano al campamento Dygoil	Corrosión interna de la línea de flujo	CORROSIÓN	2 Bls	150	No	Concluido
35	16/02/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame línea de flujo Cuy 09 tramo 26	Corrosión interna de la línea de flujo	CORROSIÓN	1 Bls	25	No	Concluido
36	02/03/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame Cuy 15 LF	Corrosión interna	CORROSIÓN	10 Bls	1500	1400	Concluido
37	11/03/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame del tanque empinado de diez mil barriles.	Daño en el control automático de alto nivel.	FALLA DE EQUIPO	3 Bls	225	No	Concluido
38	30/03/2011	CUYABENO	VHR	Del cabeza del pozo VHR 11 LF	Corrosión interna	CORROSIÓN	1,5 Bls	2000	1850	Concluido
39	15/04/2011	CUYABENO	Sansahuari	Derrame de fluidos en Centro poblado Sansahuari.	Producido por apertura de válvula en vacuum de la Cía.. TRIBOILGAS.	ATENTADO	0,5 Bls	3450	3450	Concluido

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

40	21/04/2011	CUYABENO	Sansahuari	Derrame área de Unidades Power Oil Est. SSH.	Rotura tuerca espárragos 5to cilindro bomba quintuplex.	FALLA DE EQUIPO	5 Gls	19	No	Concluido
41	30/04/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame de Diesel Estación Cuyabeno (Generación)	Rotura de tubería de abastecimiento	FALLA DE EQUIPO	3 Bls	381	No	Concluido
42	07/05/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame LF Cuyabeno -07 válvula seccionadora	Daño en la válvula seccionadora por corrosión interna LF-CUY-07	CORROSIÓN	1 Bls	225	No	En proceso.
43	26/05/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame de crudo en la línea de flujo del pozo SSH-10 Tramo 78	Caliche en tubería por corrosión interna	CORROSIÓN	3 Gls	60	No	Concluido
44	28/05/2011 15:00:00	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame de crudo en área de reinyección de agua.	Rotura de empaque del pulmón de reinyección	CORROSIÓN	4 Gls	24	No	Concluido
45	29/05/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame de crudo en separador estación Sansahuari.	Rotura de neplo de la merrilla del separador de producción.	CORROSIÓN	5 Gls	90	No	Concluido
46	29/05/2011	CUYABENO	Sansahuari	Derrame de mecheros estación Sansahuari.	Taponamiento de válvula del separador	FALLA DE EQUIPO	1Bls	300	No	Concluido
47	09/06/2011	CUYABENO	Sansahuari	Derrame en válvula de cabezal pozo SSH-07	Rotura de válvula rectangular SSH-07	CORROSIÓN	1,5 Bls	1400	No	Concluido

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

48	10/06/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame plataforma CUY-15	Derrame de crudo de carácter antropogénico	FALLA DE EQUIPO	2,5 GlS	57	No	Concluido
49	18/06/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame plataforma Sansahuari-11	Encapsulamiento de nitrógeno en recuperación de bomba SSH-11	FALLA DE EQUIPO	4 GlS	38	No	Concluido
50	21/06/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame SSH 10, tramo 64.	Corrosión interna de la línea de flujo	CORROSIÓN	2,5	415	405	Concluido
51	4/07/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame estación Cuy tanque empernado	Liuqueo de linea de venteo de la cámara de espuma	CORROSIÓN	1,5BLS	200	NO	Concluido
52	21/08/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame en entrada al pozo Cuy 08	Corroción interna de la línea de flujo	CORROSIÓN	2,0BlS	200	NO	Concluido
53	22/08/2011	CUYABENO	Sansahuari	Derrame decrudo en estación sansahuari	Liqueo en toma de muestras	CORROSIÓN	0,5 glns	25	No	Concluido
54	25/08/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame en válvula seccionadora power oil estación Cuy	Rotura de espárragos en la valvula del ramar sur estación Cuy	FALLA DE EQUIPO	2,0BlS	155	NO	Concluido
55	29/08/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame estación Cuy tanque empernado	Falla de control automatico en nivel de tanque empernado	FALLA DE EQUIPO	5 glns	30	NO	Concluido
56	29/08/2011	CUYABENO	Sansahuari	Derrame decrudo pozo sansahuari- 05	Rotura del empaque de la valvula blockdel pozo ssh - 05	FALLA DE EQUIPO	10 glns	75	No	Concluido

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

57	30/08/2011	CUYABENO	Sansahuari	Derrame de crudo en entrada al pozo sansahuari-04	Robo de tubería de la línea de flujo fuera de servicio	ATENTADO	30 glns	640	No	Concluido
58	30/08/2011	CUYABENO	Cuyabeno	Derrame estación Cuy piscinas de amortiguamiento	Rebosamiento de separador API ubicado tras el área de químicos	FALLA HUMANA	1 Bls	1600	1000	Concluido
59	13/11/2011	CUYABENO	Sansahuari	TK.Empernado de Est-Ssh.	Rebosamiento	FALLA HUMANA		120		Concluido
60	3/02/2011	SSFD	SSFD	DERRAME EN LINEA DE FLUJO DEL POZO SSF-54.	Intento de robo de tubería	ATENTADO	2 BLS	6m ²	NO	Limpio
61	4/02/2011	SSFD	SSFD	DERRAME EN PLATAFORMA DEL POZO SSF-17	Rotura de sello en área de tanques de almacenamiento	FALLA DE EQUIPO	5 BLS	1000m ²	NO	Limpio
62	18/02/2011	SSFD	SSFD	DERRAME EN LINEA DE 12" DE EST. SUR HACIA EST. CENTRAL, ACCESO AL SSFD-42A	Hurto de tramo de tubería de 12"	ATENTADO	1 BLS	70m ²	NO	Limpio
63	13/03/2011	SSFD	SSFD	DERRAME EN PLATAFORMA DEL POZO SSF-66	Rotura de empaque de la llave universal-línea de descarga	FALLA DE EQUIPO	1 BLS	130m ²	100m ²	Limpio
64	26/03/2011	SSFD	SSFD	DERRAME EN LINEA DEL POZO SSF-42B	Corrosión interna de la línea del pozo SSF-42B	CORROSIÓN	2 BLS	250m ²	NO	Limpio
65	16/04/2011	SSFD	SSFD	DERRAME EN PLATAFORMA DEL POZO SSF-12B	Corrosión interna del perno de la válvula del porta empaque en la plataforma del pozo SSF-12B	CORROSIÓN	4 BLS	3400m ²	NO	Limpio

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

66	14/05/2011	SSFD	SSFD	DERRAME EN PLATAFORMA DEL POZO SSF-17	Rebosamiento de tanque de almacenamiento en la plataforma del pozo ssfd 17	FALLA HUMANA	4 BLS	150m ²	100m ²	Limpio
67	7/07/2011	SSFD	SSFD	DERRAME DE CRUDO EN LINEA DEL POZO SSF-106D	Corrosión interna de la línea del pozo SSF-106D	CORROSIÓN	2,5 BLS	250m ²	250m ²	Limpio
68	20/08/2011	SSFD	SSFD	DERRAME EN AREA DE MANIFOLD DE LA ESTACION CENTRAL	Daño de la junta vitaúlica - SSFD 74	FALLA DE EQUIPO	30 BLS	60m ²	NO	Limpio
69	3/09/2011	SSFD	SSFD	DERRAME DE SUMIDERO DE LA ESTACION DRAGO NORTE 1	Rebosamiento de sumidero en el sector de la bomba de transferencia	FALLA HUMANA	10 BLS	400m ²	NO	En Limpieza
70	10/09/2011	SSFD	SSFD	DERRAME DE SUMIDERO EN LA PLATAFORMA DEL POZO AGUARICO RW3	Desconexión de manguera de vacuum, debido a que la abrazadera de la manguera no estaba remachada	FALLA HUMANA	2 BLS	500m ²	NO	En Limpieza
71	13/10/2011	SSFD	SSFD	REBOSE DE TANQUE LAVADO DE LA ESTACION DRAGO NORTE 1	Rebosamiento de tanque elevado desde el separador de Sertecpet.	FALLA HUMANA	5 gls	30m ²	NO	Limpio

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

72	23/10/2011	SSFD	SSFD	ROTURA DEL PULMON EN EL POZO AGUARICO 8	Rotura del Pulmon en el Pozo Aguarico 8.	FALLA DE EQUIPO	3 BLS	620m ²	600m ²	En Limpieza
73	7/11/2011	SSFD	SSFD	DERRAME DE SHUSHUFINDI 68	Rotura del reducción de tubería	FALLA DE EQUIPO	3 BLS	1000m ²	200m ²	En Limpieza
74	17/11/2011	SSFD	SSFD	DERRAME DEL POZO SHUSHUFINDI 125D	Falla en la valvula de tanque de almacenamiento de crudo, el cual es utilizado para realizar pruebas	FALLA DE EQUIPO	1 BLS	1200m ²	800m ²	Limpio
75	9/12/2011	SSFD	SSFD	DERRAME DE LA LINEA DE FLUJO DEL POZO SHUSHUFINDI 92	Corrosion interna	CORROSIÓN	4 BLS	10m ²	NO	Limpio
76	16/12/2011	SSFD	SSFD	DERRAME DE LA LINEA DE FLUJO DEL POZO SHUSHUFINDI 76	Intento de robo de tubería	ATENTADO	1 BLS	800m ²	NO	En Limpieza

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

77	8-ene-2011	AUCA	AUCA	AUCA 04	SOPLADO DE EMPAQUE EN LA BRIDA UNIVERSAL DE LA VALVULA DE LINEA DEL POZO INYECTOR Y REVOSAMIENTO DE CONTRA POZO EN LA PLATAFORMA	FALLA DE EQUIPO	4	180	100	0
78	12-ene-11	AUCA	AUCA	AUCA 55	REBOSAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE FORMACIÓN	FALLA HUMANA	3	100	100	CONTROLADO
79	11-feb-11	AUCA	AUCA	AUCA 26	CORROSIÓN INTERNA DE LA LÍNEA DE FLUJO	CORROSIÓN	4	3839,5	3527,5	CONTROLADO
80	18-ene-11	AUCA	AUCA	AUCA 35	DERRAME DE CRUDO POR MALA MANIOBRA DEL OPERADOR DEL VACUÚM	FALLA HUMANA	0,05	25	0	CONTROLADO

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

81	31-ene-11	AUCA	AUCA	PUCUNA	DERRAME DE CRUDO POR FALLA EN GRAPA VITÁULICA EN EL ÁREA DE MANIFOLDS	FALLA DE EQUIPO	2	20	0	CONTROLADO
82	03-feb-11	AUCA	AUCA	AUCA 26	CORROSIÓN INTERNA DE LA LÍNEA DE FLUJO ENTERRADA	CORROSIÓN	2	80	0	CONTROLADO
83	11-feb-11	AUCA	AUCA	AUCA 26	CORROSIÓN INTERNA DE LA LÍNEA DE FLUJO ENTERRADA	CORROSIÓN	4,45	7000	6500 (APROX)	EN LIMPIEZA
84	29-abr-11	AUCA	AUCA	AUCA 35 , PLATAFORMA AUCA 16	CALICHE POR ROTURA DE LÍNEA DE FLUJO ENTERRADA DEL POZO AUCA 35.	CORROSIÓN	N/D	16815 M½	16800m½	EN LIMPIEZA
85	03-may-11	AUCA	AUCA	AUCA 26	DERRAME DE CRUDO CALICHE POR CORROSIÓN INTERNA DE LÍNEA DE FLUJO DEL POZO AUCA 26.	CORROSIÓN	2	4075,0 m½	4000,0m½	EN LIMPIEZA

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

86	23-jul-11	AUCA	AUCA	AUCA CENTRAL	REBOSAMINETO DE SUMIDERO POR FALLA DE VALVULA DE PIE	FALLA HUMANA	3	100	0	CONCLUIDO
87	5-sep-11	AUCA	AUCA	AUCA 13	FALLA DE ACOPLE UNIVERSAL	FALLA DE EQUIPO	4(AGUA DE REINYERCIÓN)	1950	1650	CONCLUIDO
88	09/09/2011 21h00	AUCA	AUCA	AUCA 42	CORTE DE LINEA (atentado)	ATENTADO	30 gls	30	0	CONCLUIDO
89	02/10/2011 –	AUCA	AUCA	AUCA 74	Rotura de línea de flujo pozo Auca 74, al momento de realizar el mantenimiento vial la Cía. Equisercon contratista de la operadora Petroriental.	FALLA HUMANA	55	1680	1600	CONCLUIDO
90	01-nov-11	AUCA	AUCA	AUCA 36	Rebosamiento del sumidero al realizarse los trabajos de cambio de bomba en el cabezal de este pozo	FALLA HUMANA	4	450	150	CONCLUIDO
91	08-dic-11	AUCA	AUCA	AUCA SUR 01	Rebosamiento del sumidero	FALLA HUMANA	4	630	600 (APROX)	EN LIMPIEZA
92	31-01-2011 12H00	AUCA	YUCA	YUCA 16	DERRAME DE CRUDO EN LÍNEA DE FLUJO	FALLA HUMANA	0,05	10	0	LIMPIO

INFORME GENERAL - SINIESTROS - DISTRITO AMAZÓNICO

93	07-02-2011 16H00	AUCA	YUCA	YUCA 17	CORROSIÓN INTERNA DE LA LÍNEA DE TRANSFERENCIA ENTERRADA	CORROSIÓN	2	1030	1000	CONTROLADO
94	07-03-2011 12H20	AUCA	YUCA	YUCA 16	CORROSIÓN INTERNA DE LA LÍNEA DE FLUJO	CORROSIÓN	2,5	1900	1000	CONTROLADO
95	27-abr-11	AUCA	YUCA	CULEBRA 05	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO	FALLA HUMANA	3	365	350	CONTROLADO
96	22/08/2011	AUCA	YUCA	YULEBRA 01	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO	FALLA HUMANA	4	110	80	CONTROLADO
97	12-mar-11	AUCA	CONONACO	ESTACIÓN CONONACO	COLAPSO Y REBOSAMIENTO CANALES PERIMETRALES Y SUMIDERO (LLUVIA)	IMPREVISTO NATURAL	1	500	0	EN LIMPIEZA
98	03-may-11	AUCA	CONONACO	POZO RUMIYACU 01	REBOSAMIENTO DE SUMIDERO EN EL POZO RUMIYACU 01.	FALLA HUMANA	2	1015 m ^{1/2}	1000 m ^{1/2}	EN LIMPIEZA